




پاسخنامه تشریحی آزمون خودسنجی فصل اول

«آزمون (۱)»

۱- گزینه «۱» ابتدا مدار مشابه الکتریکی را ترسیم می‌نماییم:



حال Φ_2 و سپس Φ_{23} را محاسبه می‌نماییم:

$$\Phi_2 = \frac{N_2 I_2}{3R_g \parallel (2R_g + R_g)} = \frac{2N_2 I_2}{3R_g} \Rightarrow \Phi_{23} = \frac{1}{2} \Phi_2 = \frac{1}{3} \frac{N_2 I_2}{R_g} \Rightarrow \lambda_2 = N_2 \Phi_{23} = \frac{N_2 N_2 I_2}{3R_g}$$

با توجه به تعریف اندوکتانس متقابل داریم:

$$L_{23} = \frac{\lambda_2}{I_2} = \frac{N_2 N_2}{3R_g} \cdot \frac{R_g = \frac{g}{\mu_0 A}}{N_2 = 2N_2 = 2N} \rightarrow L_{23} = \frac{2\mu_0 A N^2}{3g}$$

۲- گزینه «۳» در تحریک مدارات مغناطیسی توسط پالس‌های مستطیلی معادله ولتاژ القایی در سیم پیچ به صورت زیر بیان می‌گردد: (با فرض اینکه موج از زمان صفر شروع گردد)

$$|V_{max}| = 2fN\Phi_{max} = 2fNB_{max}A = 2 \times 50 \times 200 \times 0 / 8 \times 500 \times 10^{-6} = 8V$$

۳- گزینه «۱» اگر اندوکتانس با وجود پراکندگی را L' و بدون وجود پراکندگی را L بنامیم، داریم:

$$\frac{L'}{L} = \frac{\frac{N'}{R'_{eq}}}{\frac{N'}{R_{eq}}} = \frac{R_{eq}}{R'_{eq}} = \frac{\frac{g}{\mu_0 A}}{\frac{g}{\mu_0 A'}} = \frac{A'}{A}$$

$$A = 2 \times 2 \text{ cm}^2$$

برای محاسبه سطح مقطع در حالتی که پراکندگی شار در فاصله هوایی وجود دارد، باید به اندازه طول فاصله هوایی به ابعاد مربوط به سطح مقطع اضافه نمود؛ یعنی:

$$A' = (2+0/2) \times (2+0/2) = 2/2 \times 2/2 \text{ cm}^2$$

با جایگذاری در رابطه نسبت اندوکتانس‌ها داریم:

$$\frac{L'}{L} = \frac{A'}{A} = \frac{2/2 \times 2/2}{2 \times 2} = 1/21 \Rightarrow L' = 1/21 L \Rightarrow 21\% \text{ افزایش اندوکتانس داریم}$$


۴- گزینه «۲» شب مشخصه $I - \lambda$ در هر نقطه (هر ناحیه) بیانگر اندوکتانس در همان نقطه کار و یا اندوکتانس در همان ناحیه کاری است.

$$2A = \frac{\Delta \lambda}{\Delta I} = \frac{1-0}{2-0} = 0/5 \text{ H}$$

$$4A = \frac{\Delta \lambda}{\Delta I} = \frac{1/5-1}{4-2} = 0/25 \text{ H}$$



۵- گزینه «۲» ابتدا مدار مشابه الکتریکی و مدار مشابه بهمنظور محاسبه L_{23} را ترسیم می‌نماییم:



حال φ_2 و سپس φ_{23} را محاسبه می‌نماییم:

$$\varphi_2 = \frac{N_2 I_2}{(R_g + R_g) + (3R_g \parallel 2R_g)} = \frac{5N_2 I_2}{16R_g} \Rightarrow \varphi_{23} = \frac{2R_g}{2R_g + 3R_g} \varphi_2 = \frac{N_2 I_2}{8R_g} \Rightarrow \lambda_2 = \frac{N_2 N_2 I_2}{8R_g}$$

با توجه به تعریف اندوکتانس متقابل داریم:

$$L'_{23} = \frac{\lambda_2}{I_2} = \frac{N_2 N_2}{8R_g} \xrightarrow{R_g = \frac{g}{\mu_0 A}} L_{23} = \frac{N_2 N_2 \mu_0 A}{8g}$$

۶- گزینه «۱» دو گزینه تلفات فوکو و دو گزینه نیز تلفات آهنی (یعنی مجموع فوکو و هیسترزیس) را بیان کرده‌اند. با توجه به رابطه تلفات فوکو داریم:


$$P_f = K_f B^r f^r \xrightarrow{B^r = \frac{V}{f}} P_f \sim V^r$$

یعنی P_f مستقل از فرکانس بوده یا نسبت به تغییر فرکانس ثابت است، اما چون وابسته به ولتاژ است پس به ازاء هر مقدار از ولتاژ تغذیه P_f یک مقدار ثابت خواهد بود.

$$P_h = K_h B^r f \xrightarrow{B^r = \frac{V}{f}} P_h \sim \frac{V^r}{f}$$

در گزینه‌های (۱) و (۲) تغییرات تلفات هیسترزیس نسبت به تغییر فرکانس (f) داده شده است. طبق معادله به دست آمده برای P_h دیده می‌شود که با افزایش f (به ازای هر V) تلفات هیسترزیس به صورت هموگرافیک یا نمایی کاهش می‌یابد. تغییر ولتاژ نیز به صورت خطی موجب شیفت یافتن منحنی به سمت بالا یا پایین می‌گردد.

۷- گزینه «۲» با توجه به رابطه تلفات هیسترزیس داریم:



دقت شود که رلوکتانس فاصله هوایی وسطی را به عنوان مبنا برابر R_g فرض کرده و دو رلوکتانس دیگر نسبت به آن به صورت $2R_g$ نوشته شده است. (اگر رلوکتانس ساق‌های کناری را هم به عنوان مبنا در نظر

گرفته و وسطی را به صورت $\frac{1}{2} R_g$ بنویسیم تفاوتی در نتیجه نخواهد داشت).

ابتدا اندوکتانس خودی سیم پیچ (۲) را محاسبه می‌نماییم:

$$L_{22} = \frac{N_2^2}{R_{eq}} = \frac{N_2^2}{(2R_g \parallel 2R_g) + R_g} = \frac{N_2^2}{4R_g}$$

حال اندوکتانس متقابل بین سیم پیچ‌های (۲) و (۳) را محاسبه می‌نماییم:

$$\varphi_2 = \frac{N_2 I_2}{R_{eq}} = \frac{N_2 I_2}{2R_g} \Rightarrow \varphi_{23} = \frac{1}{2} \varphi_2 = \frac{N_2 I_2}{4R_g} \Rightarrow \lambda_2 = N_2 \varphi_{23} = \frac{N_2 N_2 I_2}{4R_g} \Rightarrow L_{23} = \frac{\lambda_2}{I_2} = \frac{N_2 N_2}{4R_g}$$

مجھول تست نسبت دو اندوکتانس فوق است لذا:

$$L_{22} = \frac{N_2^2}{2R_g} \xrightarrow{N_2 N_2 = N} L_{22} = 2L_{23}$$



۹- گزینه «۳» در هر دو حالت تغذیه، نسبت V به f ثابت است ($V/f \sim B$) در هر دو حالت ثابت می‌باشد لذا:

$$P_f = K_f B^3 f^3 - f^3$$

$$P_h = K_h B^n f - f$$

طبق این روابط هر دو تلفات فقط تابعی از فرکانس تغذیه خواهد بود. از آنجایی که $f_1 = 50\text{ Hz}$ و $f_2 = 60\text{ Hz}$ شده است ($B_1 = 6B_2$) می‌توان نتیجه گرفت که تلفات فوکو $\frac{P_f}{P_h} = \frac{f_1^3}{f_2} = \frac{125}{216}$ حالت قبل و تلفات هیسترزیس $\frac{P_f}{P_h} = \frac{f_1}{f_2} = \frac{5}{6}$ حالت اول می‌گردد. به عبارتی تلفات فوکو $\frac{P_f}{P_h} = \frac{125}{216}$ یا ۵۶٪ و تلفات هیسترزیس $\frac{P_f}{P_h} = \frac{5}{6}$ یا ۸۳٪ کاهش می‌یابد.


۱۰- گزینه «۱» در تحریک با جریان متناوب سینوسی، ولتاژ القایی در سیم پیچ برابر است با:

$$V_{max} = N\omega B_{max} A \Rightarrow V_{rms} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} N f B_{max} A = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \times 250 \times 400 \times 1/5 \times (2 \times 3 \times 10^{-4}) = 400\text{ V}$$



«آزمون (۲)»


۱- گزینه «۲» مدار مشابه الکتریکی این سیستم به صورت زیر است. (چون سطح مقطع ساق وسط دو برابر ساق های کناری است، رلوکتانس فواصل هوایی ساق وسط نصف ساق های کناری است).



با توجه به KVL مغناطیسی داریم:

$$NI = V_{m_1} + V_{m_2} = H_g \cdot g + H_g \cdot g = 2H_g \cdot g \xrightarrow{H_g = \frac{B_g}{\mu_0}} 200 \times 20 = 2 \times \frac{10^4}{\mu_0} \times g \Rightarrow g = 4 / 5 \text{ mm}$$

۲- گزینه «۲» ابتدا مدار مشابه به صورت زیر ترسیم می گردد:




حال باید Φ_a و Φ_{ab} را محاسبه نمود:

$$\Phi_a = \frac{N_a I_a}{R_g} = \Phi_{ab} \Rightarrow \lambda_a = N_a \Phi_a = \frac{N_a}{R_g}, \quad \lambda_b = \frac{N_a N_b}{R_g}$$

با توجه به تعاریف اندوکتانس خودی و متقابل داریم:

$$\left. \begin{aligned} L_{aa} &= \frac{\lambda_a}{I_a} = \frac{N_a}{R_g} \\ L_{ab} &= \frac{\lambda_b}{I_a} = \frac{N_a N_b}{R_g} \end{aligned} \right\} \Rightarrow L_{aa} = \frac{N_a}{N_b} L_{ab}$$

۳- گزینه «۴» مدار مشابه الکتریکی به صورت زیر است: (عمق هسته W فرض می شود).



$$\left. \begin{aligned} R_{g_1} &= 4R_g \\ R_{g_2} &= R_g \end{aligned} \right\} \quad R_{g_1} = \frac{\gamma g}{\mu_0 (a \times w)} \Rightarrow R_{g_1} = \gamma R_{g_2} \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} L_{11} &= \frac{N_1^2}{\gamma R_g} \\ L_{22} &= \frac{N_2^2}{R_g} \\ L_{12} &= L_{21} = 0 \end{aligned} \right.$$

با توجه به موازی بودن دو سیم پیچ و در نتیجه برابری ولتاژهای القایی می توان نوشت:

$$V_s = L_{11} \frac{di_1}{dt} = L_{22} \frac{di_2}{dt} \xrightarrow{\text{در حالت دائمی}} j\omega L_{11} \vec{I}_1 = j\omega L_{22} \vec{I}_2 \Rightarrow \frac{|\vec{I}_2|}{|\vec{I}_1|} = \frac{L_{11}}{L_{22}} = \frac{\frac{N_1^2}{\gamma R_g}}{\frac{N_2^2}{R_g}} = \frac{1}{\gamma} \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$$



۴- گزینه «۲» در هر سه آزمایش نسبت $\frac{V}{f}$ ثابت است ($\frac{V}{f} = \frac{240}{40} = \frac{180}{30} = \frac{300}{50}$) لذا چگالی میدان در هر سه آزمایش ثابت است. در نتیجه:

$$\begin{aligned} P_f &\sim B^2 f^2 \sim f^2 \Rightarrow P_c = A_h f + A_f f^2 \Rightarrow \begin{cases} 100 = A_h \times 40 + A_f \times 40^2 \\ 70 = A_h \times 30 + A_f \times 30^2 \end{cases} \\ P_h &\sim B^2 f \sim f \end{aligned}$$

با حل دو معادله، دو مجهول فوق $A_f = \frac{1}{6}$ می‌گردد. حال که ضرایب تلفات فوکو و هیسترزیس به دست آمده می‌توان برای هر فرکانس دلخواه؛ تلفات هسته را محاسبه نمود. برای $f = 50 \text{ Hz}$ که مورد نظر مسئله است داریم:

$$P_c = A_c f + A_f f^2 = \frac{55}{30} \times 50 + \frac{1}{6} \times 50^2 = 134 \text{ W}$$



۵- گزینه «۲» مدار داده شده دارای یک حلقه است که شامل دو سیم پیچ فعال و دو قطعه شاخه است یک قطعه شاخه مربوط به بخش‌های مغناطیسی و یک قطعه شاخه نیز مربوط به فاصله هوایی است. با توجه به KVL مغناطیسی داریم:

$$N_1 I_1 - N_2 I_2 = H_c L_c + H_{ag} L_{ag}$$

از طرفی با فرض یکسان بودن سطح مقطع در همه جای هسته (چون اطلاعاتی داده نشده چنین فرضی منطقی است) می‌توان گفت چگالی میدان در همه جا یکسان است. یعنی: $B_{ag} = B_{c_1} = 1 \text{ T}$

حال که چگالی میدان در تمامی قطعه شاخه‌ها مشخص شده است، با توجه به رابطه $H = B - B_{ag}$ هر قطعه شاخه می‌توان مقدار H هر قطعه شاخه را یافت یعنی:

$$B_{ag} = 1 \text{ T} \xrightarrow{B_{ag} = \mu_0 H_{ag}} H_{ag} = \frac{B_{ag}}{\mu_0} = \frac{1}{10^{-6}} = 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

$$B_c = 1 \text{ T} \xrightarrow{B_c = 10^6 \sqrt{H_c}} H_c = \left(\frac{1}{10^6}\right)^2 = 10^{-12} \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

با جایگذاری در KVL مغناطیسی داریم: (روی چگونگی محاسبه طول متوسط هر قطعه شاخه کمی فکر نمایید).

$$(1000 \times 5) - (100 \times 5) = 10^4 \times 30 \times 10^{-2} + g \times 10^6 \Rightarrow g = 1/5 \text{ mm}$$



۶- گزینه «۴» هسته دارای یک شاخه و دو قطعه شاخه است. چون سطح مقطع در همه جا یکسان است. لذا چگالی میدان در هر دو قطعه شاخه برابر خواهد بود. در بخش غیرخطی رابطه بین فوران قطعه شاخه و افت پتانسیل مغناطیسی آن داده شده است؛ لذا اگر فوران آن را بیابیم، قادریم افت پتانسیل را محاسبه نماییم:

$$B = 1 \text{ T} \Rightarrow \varphi = B \cdot A = 1 \times (5 \times 10^{-4}) = 5 \times 10^{-4} \text{ Wb} \xrightarrow[\varphi = \frac{0/10 \text{ m}}{\theta_m = 20}]{} \theta_m = 25 \text{ A.Turns}$$

$$H_c = \frac{B_c}{\mu} = \frac{1}{10^{-3}} = 1000 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

در بخش خطی نیز با توجه $\mu = 10^{-3} \frac{\text{H}}{\text{m}}$ داریم:

با نوشتن و جایگذاری در KVL مغناطیسی داریم:


$$NI = \theta_c + \theta_m = H_c L_c + \theta_m \Rightarrow N \times 2 / 25 = 1000 \times 20 \times 10^{-2} + 25 \Rightarrow N = 100 \text{ Turns}$$



۷- گزینه «۲» هسته دارای یک شاخه و دو قطعه شاخه است. یک قطعه شاخه، هسته مغناطیسی غیرخطی با مشخصه داده شده و قطعه شاخه دیگر مربوط به فاصله هوایی است. تفاوت این تست با سایر تست‌ها در این است که به جای مشخص بودن چگالی میدان، جریان سیم پیچ‌ها داده شده‌اند. با نوشتن KVL مغناطیسی داریم:

$$\begin{cases} N_1 I_1 - N_2 I_2 = H_{ag} L_{ag} + H_c L_c \\ H_{ag} = \frac{B_{ag}}{\mu_0} = \frac{B_c}{\mu_0} \end{cases} \Rightarrow (150 \times 5) - (125 \times 2) = \frac{B_c}{10^{-6}} \times (1 \times 10^{-3}) + H_c \times 2 / 5 \Rightarrow H_c = 200 - 400 B_c$$

با قطع دادن این معادله با مشخصه مغناطیسی داده شده دارای معادله $H_c = 100 B_c$ داریم: (واضح است که معادله فوق قسمت اول مشخصه مغناطیسی $200 - 400 B_c = 100 B_c \Rightarrow B_c = 0/4 \text{ T} = B_{ag}$ هسته را قطع خواهد کرد؛ لذا معادله این قسمت را می‌نویسیم.)



-۸- گزینه «۱» ابتدا مدار مشابه مغناطیسی این سیستم به صورت زیر ترسیم می‌گردد:

$$L_{11} = \frac{N_1^2}{R_{eq1}} = \frac{N_1^2}{[(\frac{1}{2}R_g + \frac{1}{2}R_g) \parallel R_g] + R_g} = \frac{2N_1^2}{3R_g}$$

$$L_{22} = \frac{N_2^2}{R_{eq2}} = \frac{2N_2^2}{3R_g}$$

$$\varphi_1 = \frac{2N_1 I_1}{3R_g} \Rightarrow \varphi_{12} = \frac{1}{2} \varphi_1 = \frac{N_1 I_1}{3R_g} \Rightarrow L_{12} = \frac{2N_1 N_2}{3R_g}$$

چون از نظر الکتریکی، دو سیم پیچ سری هستند، جریان برابر از آن‌ها عبور می‌نماید. با نوشتن معادله ولتاژ القایی در سیم‌پیچ‌ها در حالت دائمی و توجه به ترویج منفی بین آن‌ها داریم:

$$\begin{cases} \vec{E}_1 = j\omega L_{11} \vec{I}_1 - j\omega L_{12} \vec{I}_2 \\ \vec{E}_2 = -j\omega L_{21} \vec{I}_1 + j\omega L_{22} \vec{I}_2 \end{cases} \xrightarrow{I_1 = I_2} \frac{|\vec{E}_1|}{|\vec{E}_2|} = \frac{L_{11} - L_{12}}{L_{22} - L_{12}} = \frac{\frac{2}{3}N_1^2 - \frac{1}{3}N_1 N_2}{\frac{2}{3}N_2^2 - \frac{1}{3}N_1 N_2} = \frac{2N_1^2 - N_1 N_2}{2N_2^2 - N_1 N_2}$$

-۹- گزینه «۲» در تحریک سینوسی $V_{rms} = 4 / 44 N f \varphi$ است، لذا:

$$\varphi \sim \frac{V}{Nf} \xrightarrow{B = \frac{\varphi}{A}} B \sim \frac{V}{NfA} \xrightarrow{H = \frac{B}{\mu}} H \sim \frac{V}{NfA\mu} \xrightarrow{NI = H \cdot L_{av}} I \sim \frac{VL_{av}}{N^2 f A \mu}$$

در صورت تست ذکر شده که ابعاد خطی هسته دو برابر می‌شود؛ لذا سطح مقطع ۴ برابر و طول متوسط دو برابر می‌گردد. ضمناً f و V نیز هر دو نصف می‌شوند (تعداد دور N و جنس هسته μ نیز ثابت است) لذا:

$$H \sim \frac{\frac{1}{2}}{1 \times \frac{1}{2} \times 4 \times 1} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{4} \text{ می‌شود} \quad \text{شدت میدان} \frac{1}{4} \text{ می‌شود}$$

$$I \sim \frac{\frac{1}{2} \times 2}{(\frac{1}{2})^2 \times \frac{1}{2} \times 4 \times 1} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \text{ می‌شود} \quad \text{جریان} \frac{1}{2} \text{ می‌شود}$$

-۱۰- گزینه «۴» مشابه تحلیل ارائه شده در تست قبل (با μ ثابت) داریم:

$$\begin{aligned} H &\sim \frac{V}{NfA} \xrightarrow{V \Rightarrow \frac{1}{2}, f \Rightarrow 2, N \Rightarrow \frac{1}{3}} H \sim \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3} \times 2} = \frac{3}{4} = 0.75 \text{ یا } 75\% \\ I &\sim \frac{VL_{av}}{N^2 f A} \xrightarrow{L_{av} \Rightarrow 2, A = \text{ثابت}} I \sim \frac{\frac{1}{2} \times 2}{(\frac{1}{3})^2 \times 2} = \frac{9}{4} = 2.25 \text{ یا } 225\% \end{aligned}$$


یعنی شدت میدان نسبت به قبل ۷۵٪ کاهش یافته است؛ اما جریان ۲۲۵٪ رشد داشته است.





«آزمون (۳)»

۱- گزینه «۲» از آجایی که آمپر دور دو هسته یکسان است، از نظر مغناطیسی موازی هستند، لذا مدار مشابه آن‌ها به صورت زیر قابل ترسیم است.



$$R_A = \frac{L_A}{\mu A_A} = \frac{\pi \times 20 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 200 \times 10^{-6}} = 25 \text{ } \frac{\text{kA}}{\text{Wb}}$$

$$R_B = \frac{L_B}{\mu A_B} = \frac{\pi \times 60 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 500 \times 10^{-6}} = 30 \text{ } \frac{\text{kA}}{\text{Wb}}$$

شار دور (λ) سیم پیچ برابر $T / 2 \text{ Wb}$ داده شده است (البته در صورت تست اشتباہی $T / 4 \text{ Wb}$ داده شده است) لذا:

$$\lambda = N\phi = N(\phi_1 + \phi_2) = N\left(\frac{NI}{R_A} + \frac{NI}{R_B}\right) = NI\left(\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B}\right)$$


با توجه به مقادیر رلوکتانس‌ها و جریان داریم:

$$0 / 4 = N^2 \times 6 \left(\frac{1}{250 \times 10^{-3}} + \frac{1}{300 \times 10^{-3}} \right) \Rightarrow N \approx 95 \text{ Turns}$$

————— ◆ ◆ ◆ ◆ —————

۲- گزینه «۳» هسته دارای دو قطعه شاخه است. یکی دارای مشخصه خطی (با μ ثابت و برابر $120 \times 10^{-4} \text{ H/m}$) و دیگری دارای مشخصه‌ای غیرخطی

با معادله $\Phi_m = (V_m + 0 / 0.25 V_m) \times 10^{-4}$ است. مدار مشابه الکتریکی این سیستم را می‌توان به صورت زیر در نظر گرفت:




$f(\phi)$ در واقعتابع معکوس همان مشخصه مغناطیسی مربوط به قطعه شاخه غیرخطی است. یعنی باید از روی معادله $\Phi_m = (V_m + 0 / 0.25 V_m) \times 10^{-4}$ مقدار V_m را بر حسب Φ_m (یا همان ϕ) به دست آورده و در KVL مغناطیسی بیان شده در قبل جایگذاری نمود. در این صورت تنها مجھول این Φ_m است که قابل محاسبه است. (لازم به ذکر است که محاسبه تابع معکوس فوق کار نسبتاً زمان‌بری است و کمتر جنبه تستی دارد؛ لذا بهتر است به عنوان یک تمرین آن را به دست آورید).

$$NI = R_c \phi + f(\phi) \Rightarrow 52 \times 1 = \frac{20 \times 10^{-2}}{120 \times 10^{-4} \times 10 \times 10^{-4}} \times \phi + f(\phi) \Rightarrow \phi = 2mWb \Rightarrow B = \frac{\phi}{A} = \frac{2 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-4}} = 2T$$

————— ◆ ◆ ◆ ◆ —————


۳- گزینه «۱» اگر از هادی‌های A و B جریان عبور نماید شار مغناطیسی مشابه شکل زیر در سیستم جاری می‌گردد. طبق این شکل دیده می‌شود که حداقل چگالی میدان در این حالت در فاصله هوایی سمت چپ شکل ایجاد می‌گردد. (در فاصله بین هادی A و B در جهت عقربه‌ای ساعت) مقدار این چگالی میدان با توجه به رلوکتانس فواصل هوایی سمت چپ (R_{g1}) و سمت راست (R_{g2}) برابر است با:



$$\phi = \frac{NI}{R_{g1} + R_{g2}} \Rightarrow B_1 = \frac{\phi}{A_1} \quad A_1 = 2\pi r d \frac{270}{360} \quad A_2 = 2\pi r d \frac{90}{360}$$

در این رابطه d شاعر متوسط فاصله هوایی و d عمق مدار مغناطیسی است:

$$\begin{cases} R_{g1} = \frac{g}{\mu_0 2\pi r d \frac{270}{360}} \\ R_{g2} = \frac{g}{\mu_0 2\pi r d \frac{90}{360}} \end{cases} \Rightarrow \phi = \frac{NI}{\frac{360g}{\mu_0 2\pi r d} \times \frac{4}{270}} \Rightarrow B_1 = \frac{\mu_0 NI}{4g}$$





$$\varphi' = \frac{NI}{R'_{g_1} + R'_{g_2}} \Rightarrow B'_1 = \frac{\varphi'}{A'_1}, A'_1 = 2\pi r d \frac{270}{360}, A_2 = 2\pi r d \frac{150}{360}$$

اگر از هادی‌های A و C جریان عبور نماید:

مشابه حالت قبل داریم:

$$\begin{cases} R'_{g_1} = \frac{g}{\mu_0 2\pi r d \frac{270}{360}} \\ R'_{g_2} = \frac{g}{\mu_0 2\pi r d \frac{90}{360}} \end{cases} \Rightarrow \varphi' = \frac{NI}{360g} \frac{36}{3150} \Rightarrow B'_1 = \frac{\mu_0 NI}{2/4g}$$

$$\frac{B'_1}{B_1} = \frac{4}{2/4} = \frac{5}{3}$$

مجهول تست نسبت $\frac{B'_1}{B_1}$ است که برابر است با:

◆ ◆ ◆ ◆

۴- گزینه «۴» چون مشخصه مغناطیسی هسته غیرخطی است. رلوکتانس هسته و در نتیجه اندوکتانس سیم پیچ تابعی از نقطه کار مدار است. از آنجایی که ضریب نفوذ هسته همواره برابر شبیه مشخصه H-B در هر نقطه کاری است داریم:

$$\mu = \frac{\partial B}{\partial H} = \frac{0/02}{2\sqrt{H}} = \frac{0/01}{\sqrt{H}}$$

اگر کلید در وضعیت ۱ باشد:

$$H_1 = \frac{NI}{L_{av}} = \frac{490 \times 3}{30 \times 10^{-2}} = 4900 \frac{A}{m} \Rightarrow \mu_1 = \frac{0/01}{\sqrt{4900}} = \frac{1}{7000}$$

اگر کلید در وضعیت ۲ باشد:


$$H_2 = \frac{N_2 I}{L_{av}} = \frac{360 \times 3}{30 \times 10^{-2}} = 3600 \frac{A}{m} \Rightarrow \mu_2 = \frac{0/01}{\sqrt{3600}} = \frac{1}{6000}$$

حال که ضرایب نفوذ در هر دو حالت به دست آمده می‌توان نوشت:

$$\frac{L_2}{L_1} = \frac{\frac{N_2^2}{R_{eq_2}}}{\frac{N_1^2}{R_{eq_1}}} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \frac{R_{eq_1}}{R_{eq_2}} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \frac{\frac{L_{av}}{\mu_1 A}}{\frac{L_{av}}{\mu_2 A}} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \frac{\mu_2}{\mu_1} = \left(\frac{360}{490}\right)^2 \frac{1}{\frac{1}{7000}} = \frac{1}{\frac{1}{4900}} \Rightarrow \frac{L_2}{L_1} = 0/63 \Rightarrow L_2 = 0/63 L_1$$

در نتیجه $0/63 = 0/37 = 37\%$ کاهش اندوکتانس داریم.

۵- گزینه «۳» با توجه به مدار مغناطیسی داده شده، مدار مشابه به صورت زیر قابل ترسیم است.



$$\Phi_Z = 1mWb \Rightarrow B_Z = \frac{1 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-4}} = 1T \xrightarrow{\text{مشخصه مغناطیسی}} H_Z = 3 \frac{kA}{m}$$

$$\theta_Z = H_Z L_Z = 3000 \times 50 \times 10^{-2} = 1500 \text{ A.Turns}$$

از آنجایی که قطعه شاخه غیرخطی، موازی با قطعه شاخه سمت چپ است، افت پتانسیل هر دو یکسان می‌باشد لذا:

$$\Phi_1 = \frac{\theta_Z}{2R_g} = \frac{1500}{2 \times \frac{2/4 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7} \times 10 \times 10^{-4}}} = 0/375 mWb$$

با نوشتن KCL مغناطیسی داریم:


$$\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_Z = 0/375 + 1 = 1/375 mWb$$

حال که فوران تمامی شاخه‌ها و همین‌طور افت پتانسیل شاخه غیرخطی در دسترس است داریم:


$$NI = 2R_g \cdot \Phi_1 + \theta_Z = 2 \times \frac{2/4 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7} \times 10 \times 10^{-4}} \times 1/375 \times 10^{-3} + 1500 = 1000 I \Rightarrow I = 7A$$



۶- گزینه «۳» در حالتی که کلید K باز است، مدار مشابه به صورت زیر خواهد بود:



$$L_{11} = \frac{N_1^2}{R_{eq_1}} = \frac{N_1^2}{2R_g} \Rightarrow \vec{I}_1 = \frac{V}{j\omega L_{11}} = \frac{V \cdot 2R_g}{j\omega N_1^2}$$



$$L'_{11} = \frac{N_1^2}{R_{eq_2}} = \frac{N_1^2}{R_g} \Rightarrow \vec{I}'_1 = \frac{V}{j\omega L'_{11}} = \frac{V \cdot R_g}{j\omega N_1^2}$$


در حالتی که کلید K بسته است، شاخه سمت راست مدار باز می‌گردد لذا:

مجهول مسئله نسبت جریان حالت دوم به حالت اول است لذا:

$$\frac{\vec{I}'_1}{\vec{I}_1} = \frac{\frac{V \cdot R_g}{j\omega N_1^2}}{\frac{V \cdot 2R_g}{j\omega N_1^2}} = \frac{1}{2} \Rightarrow |\vec{I}'_1| = 1/2 |\vec{I}_1|$$



۷- گزینه «۴» مدار مشابه مغناطیسی به صورت زیر است.



$$\begin{aligned}\phi_{21} &= \frac{N_1 I}{2R_{x_1}} = \frac{N_1 I \mu_0 A}{2x_1} \\ \phi_{22} &= \frac{N_1 I}{2R_{x_2}} = \frac{N_1 I \mu_0 A}{2x_2}\end{aligned}$$

ولتاژ القایی در هر کدام از سیم‌پیچ‌ها از مشتق شار - دور به دست می‌آید یعنی:

$$e_{21} = -\frac{d\lambda_{21}}{dt} = -N_{21} \frac{d\phi_{21}}{dt} = -N_{21} \frac{d\phi_{21}}{dx_1} \frac{dx_1}{dt} = -N_{21} \frac{N_1 I \mu_0 A}{2} \frac{-1}{x_2} \times (-V)$$

$$e_{22} = -\frac{d\lambda_{22}}{dt} = -N_{22} \frac{d\phi_{22}}{dt} = -N_{22} \frac{d\phi_{22}}{dx_2} \frac{dx_2}{dt} = -N_{22} \frac{N_1 I \mu_0 A}{2} \frac{-1}{x_2} \times (V)$$

ولتاژ القایی کل یا همان $e_2(t)$ از جمع دو ولتاژ فوق به دست می‌آید (جهت پیچش سیم‌پیچ‌ها تأثیر مستقیم روی $e(t)$ دارد. اگرچه روی

$$e_2(t) = e_{21} + e_{22} = \frac{N_1 I \mu_0 A}{2x} (N_{22} - N_{21}) \quad e_{21}, e_{22} \text{ بی تأثیر است}$$

۸- گزینه «۳» با توجه به روابط تلفات فوکو، هیستریزیس و تلفات کل (تلفات آهنی) داریم:

$$P_{fe} = K_f B^2 f^2 + K_h B^2 f \xrightarrow{B \sim \frac{V}{f}} P_{fe} \sim V^2 + \frac{V^2}{f}$$

طبق این رابطه، تلفات هسته با مجذور ولتاژ تغییر می‌نماید، افزایش فرکانس نیز موجب کاهش تلفات هیستریزیس شده پس تلفات کل را کم می‌کند.

۹- گزینه «۴» با توجه به رابطه ولتاژ القایی در مدارات دارای تزویج داریم: (از مقاومت اهمی سیم‌پیچ‌ها صرف نظر شده است)

$$\begin{cases} \vec{E}_s = j\omega L_{ss} \vec{I}_s + j\omega L_{sr} \vec{I}_r \\ \vec{E}_r = j\omega L_{rr} \vec{I}_r + j\omega L_{sr} \vec{I}_s \end{cases}$$

$$\vec{E}_s = j\omega L_{ss} \vec{I}_s \Rightarrow L_{ss} = \frac{62/8}{2\pi \times 50 \times 1} = 0.2H$$

$$\vec{E}_r = j\omega L_{rr} \vec{I}_r \Rightarrow L_{rr} = \frac{31/4}{2\pi \times 50 \times 2/5} = 0.04H$$

از آزمایش اول داریم:

از آزمایش دوم داریم:

برای محاسبه اندوکتانس متقابل داریم: (می‌توان از رابطه E_s نیز استفاده نمود)

$$\vec{E}_r = j\omega L_{rr} \vec{I}_r + j\omega L_{sr} \vec{I}_s \xrightarrow{I_r = 0} L_{sr} = \frac{25/12}{2\pi \times 1 \times 50} = 0.08H$$



۱۰- گزینه «۳» چون دو سیم پیچ سری است پس جریان یکسانی از آن‌ها عبور می‌نماید لذا: (ضمناً تزویج نیز منفی است)

$$\begin{cases} \vec{E}_1 = j\omega L_{11}\vec{I}_1 - j\omega L_{12}\vec{I}_2 \\ \vec{E}_2 = j\omega L_{22}\vec{I}_2 - j\omega L_{12}\vec{I}_1 \end{cases} \xrightarrow{\vec{I}_1=\vec{I}_2} \frac{|\vec{E}_1|}{|\vec{E}_2|} = \frac{L_{11} - L_{12}}{L_{22} - L_{12}}$$

برای محاسبه اندوکتانس‌ها با توجه به ابعاد و اندازه فواصل هوایی و همین‌طور تعداد دور سیم‌پیچ‌ها داریم:


$$\left. \begin{array}{l} L_{11} = \frac{\mu N_1^2}{14R_g} \\ L_{22} = \frac{3N_2^2}{14R_g} \\ L_{12} = \frac{N_1 N_2}{\sqrt{R_g}} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{|\vec{E}_1|}{|\vec{E}_2|} = \frac{\frac{\mu}{14} N_1^2 - \frac{1}{\gamma} N_1 N_2}{\frac{3}{14} N_2^2 - \frac{1}{\gamma} N_1 N_2} \xrightarrow{N_2=3N_1} \frac{|\vec{E}_1|}{|\vec{E}_2|} = \frac{1}{4}$$



پاسخنامه تشریعی آزمون خودسنجی فصل دوم

«آزمون (۱)»

۱- گزینه «۴» سطح زیر منحنی بیانگر شبکه‌انرژی (کوانتری) مدار است که می‌توان آن را به صورت زیر یافت:



$$\left. \begin{aligned} W'_{fld} &= S_{oabcd} = S_{oado} + S_{abcd} \\ S_{oado} &= \int_0^1 i^3 di = \frac{1}{3} i^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} j \\ S_{abcd} &= abcd = \frac{(1+1/5) \times 1/5}{2} = 1/875 j \end{aligned} \right\} \Rightarrow W'_{fld} = \frac{1}{3} + 1/875 = 2/2 j$$

برای محاسبه انرژی ذخیره شده کافی است مقدار کوانتری را از مقدار سطح کل کم نمود:


$$W_{fld} = \lambda j - W'_{fld} = (1/5 \times 2/5) - 2/2 = 1/55 j$$

۲- گزینه «۳» گشتاور تولیدی متناسب با نرخ تغییرات اندوکتانس متقابل سیم پیچ‌ها است یعنی:

$$T_e = I_s I_r \frac{dM_{sr}}{d\theta} = 1 \times 1 \times \frac{d}{d\theta} (\cos \theta_r \times 10^{-3}) = -10^{-3} \sin \theta_r \xrightarrow{\theta_r = 90^\circ} T_e = -1 \text{ mNm}$$

۳- گزینه «۲» طبق رابطه $W_{fld} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} V$ ، انرژی ذخیره شده در میدان متناسب با حجم هسته است؛ از آنجایی که حجم فاصله هوایی ۲ mm دو برابر حجم فاصله هوایی ۱ mm است (با فرض برابری سطح مقاطع) پس انرژی ذخیره شده در فاصله هوایی بزرگ‌تر ۲ برابر انرژی ذخیره شده در فاصله هوایی کوچک‌تر است.

۴- گزینه «۱» با توجه به نقاط داده شده، مشخصه به صورت زیر ترسیم می‌گردد.



$$\begin{aligned} W'_{fld} &= \text{سطح زیر منحنی} = \frac{1 \times 1/5}{2} + \frac{(1/5 + 2/5) \times 1}{2} = 2/75 j \\ W_{fld} &= \text{سطح کل} - W'_{fld} = (2/5 + 2) - 2/75 = 2/75 j \end{aligned}$$

۵- گزینه «۴» چون هسته ایده‌آل است پس کل انرژی در فواصل هوایی ذخیره می‌گردد، ضمناً چون هر دو فاصله هوایی دارای حجم یکسان هستند پس انرژی ذخیره شده به آن‌ها نیز یکسان است لذا:

$$\left. \begin{aligned} W_{fld} &= \left(\frac{1}{2} \frac{B_{ag}^2}{\mu_0} \times V_{ag} \right) \times 2 \\ B_{ag} &= \frac{\Phi_{ag}}{A_{ag}} = \frac{1 \times 10^{-3}}{5 \times 5 \times 10^{-4}} = 0.4 T \\ V_{ag} &= L_{ag} \times A_{ag} = (10 \times 10^{-3}) \times (5 \times 5 \times 10^{-4}) = 25 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow W_{fld} = \left(\frac{1}{2} \times \frac{0.4^2}{4\pi \times 10^{-7}} \times 25 \times 10^{-6} \right) \times 2 = 3/18 j$$



۶- گزینه «۳» از آنجایی که نیرو، مشتق انرژی ذخیره شده در میدان است ابتدا باید معادله انرژی را به دست آورد:

$$\begin{cases} W'_{fld} = \int \lambda di \\ \lambda = (3+x)\sqrt{i} \end{cases} \Rightarrow W'_{fld} = \int (3+x)\sqrt{i} di = \frac{2}{3}(3+x)i^{\frac{3}{2}} \Rightarrow F_e = \frac{\partial W'_{fld}}{\partial x} = \frac{2}{3}i^{\frac{3}{2}} \xrightarrow{i=1A} F_e = \frac{2}{3} N$$

۷- گزینه «۱» در یک سیکل کاری داریم:

$$\Delta W_{mech} = S_{OABCO} = \left(\frac{1 \times 4}{2} + \frac{(4+5) \times 1}{2} \right) - \left(\frac{2 \times 3}{2} \right) = 3/5 j$$

$$\Delta W_{fld} = S_{OCBDO} = \frac{4 \times 1}{2} + \frac{(1+2) \times 1}{2} = 3/5 j$$

$$R = \frac{\Delta W_{mech}}{\Delta W_{elec}} = \frac{\Delta W_{mech}}{\Delta W_{mech} + \Delta W_{fld}} = \frac{3/5}{3/5 + 3/5} = 0/5 \text{ یا } 0\% \text{ ۵۰٪}$$

۸- گزینه «۱» لازم است معادله داده شده را با فرم کلی معادله گشتاور مقایسه نمود:

$$T_e = \frac{1}{2} i_s \frac{dL_{ss}}{d\theta} + \frac{1}{2} i_r \frac{dL_{rr}}{d\theta} + i_s i_r \frac{dL_{sr}}{d\theta} = i_s \sin \theta + 0/1 i_s i_r$$

با مقایسه جملات مشابه داریم:

$$\frac{1}{2} \frac{dL_{ss}}{d\theta} = \sin \theta \neq 0 \Rightarrow \text{رتور قطب برجسته است.}$$

$$\frac{dL_{sr}}{d\theta} = 0/1$$

$$\frac{1}{2} i_r \frac{dL_{rr}}{d\theta} = 0 \begin{cases} \frac{dL_{rr}}{d\theta} = 0 \Rightarrow \text{استاتور قطب صاف است} \\ \text{یا} \\ i_r = 0 \Rightarrow \text{غیرقابل قبول است چون } i_r \text{ در جمله دیگر دیده می‌شود.} \end{cases}$$

در نتیجه استاتور دارای قطب صاف و رتور دارای قطب برجسته است.

۹- گزینه «۱» است یعنی استاتور برجسته و رتور صاف است ضمن اینکه ضریب θ در معادله L_{rr} که بیانگر تعداد قطبها است برابر ۶ است. استاتور صاف و رتور برجسته می‌تواند مربوط به یک ماشین DC یا یک ماشین سنکرون باشد اما با توجه به تعداد قطبها فقط گزینه (۱) صحیح است.

۱۰- گزینه «۴» با توجه به اینکه توزیع اندوکتانس دارای هارمونیک است سرعت‌های پایدار عبارت‌اند از:

$$\omega_m = \pm \frac{\omega_s}{\frac{1}{2}n_1}, \pm \frac{\omega_s}{\frac{1}{2}n_2} = \pm \frac{2\pi \times 60}{\frac{1}{2} \times 4}, \pm \frac{2\pi \times 60}{\frac{1}{2} \times 8} = \pm 60\pi, \pm 30\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$



«آزمون (۲)»

۱- گزینه «۱» با توجه به منحنی داده شده معادله اندوکتانس متقابل به صورت $M_{12}(\theta_r) = 0 / 0.5 \cos 2\theta_r$ است. از آنجایی که اندوکتانس‌های خودی مستقل از θ_r داده شده‌اند، فقط گشتاور الکترومغناطیسی موجود است.

$$T_e = I_{s_{rms}} I_{r_{rms}} \frac{dM_{12}(\theta_r)}{d\theta_r} = \frac{I_{r_{rms}} = I_{r_{rms}} = \frac{\sqrt{V}}{\sqrt{r}} = \Delta A}{\Delta A} \rightarrow T_e = \Delta \times \Delta \times \frac{d}{d\theta_r} (0 / 0.5 \cos 2\theta_r)$$

$$\Rightarrow T_e = 2\Delta (-0 / 0.5 \times 2 \sin 2\theta_r) \Big|_{\theta_r=45^\circ} = -2 / \Delta N.m$$

۲- گزینه «۱» نیرو، مشتق انرژی ذخیره شده در میدان است، لذا ابتدا باید انرژی ذخیره شده را محاسبه نمود. با توجه به اینکه معادله λ نسبت به خطی است یعنی سیستم دارای رفتار مغناطیسی خطی است لذا:

$$W'_{fld} = W_{fld} = \frac{1}{2} \lambda i = \frac{1}{2} i^2 \sqrt{x} \Rightarrow F_e = \frac{\partial W'_{fld}}{\partial x} = \frac{1}{2} i^2 \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\lambda = i\sqrt{x} \Rightarrow i = \frac{\lambda}{\sqrt{x}} \Rightarrow F_e = \frac{1}{2} \frac{\lambda^2}{x} \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\lambda^2}{4\sqrt{x^3}}$$

چون گزینه‌ها بر حسب λ داده شده‌اند داریم:

۳- گزینه «۲» چنانچه $x = 0$ در شاخه سمت چپ باقی خواهد ماند لذا مدار مشابهی به صورت زیر قابل ترسیم است:

$$\varphi = \frac{NI}{R_g} = \frac{NI\mu_0 A}{g} \Rightarrow F_e = -\frac{1}{2} \varphi \frac{dR_g}{dg} = -\frac{1}{2} \left(\frac{NI\mu_0 A}{g} \right)^2 \frac{d}{dg} \left(\frac{g}{\mu_0 A} \right)$$

$$\Rightarrow F_e = -\frac{1}{2} \frac{N^2 I^2 \mu_0 A}{g^2} \xrightarrow{g=0/1m} F_e = -0.5 N^2 \mu_0 A I^2$$

۴- گزینه «۲» مشابه تست قبل (چون سیستم خطی است) می‌توان نیرو را از مشتق رلوکتانس فوائل هوایی به دست آورد. البته باید دقت نمود که دو نیرو ناشی از دو فاصله هوایی داریم که هر دو در یک جهت می‌باشند لذا می‌توان نیروی کل را دو برابر نیروی هر فاصله هوایی در نظر گرفت.

$$\varphi = \frac{NI}{2R_x} = \frac{NI\mu_0 A}{2x}$$

$$F_e = \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{NI\mu_0 A}{2x} \right)^2 \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{\mu_0 A} \right) \right] \times 2 \Rightarrow F_e = -\frac{1}{4} \underbrace{N^2 \mu_0 A}_{K} \frac{I^2}{x^2} = -\frac{1}{4} K \frac{I^2}{x^2}$$

۵- گزینه «۳» اول اینکه سیستم داده شده دارای رفتار مغناطیسی خطی است، دوم اینکه حرکت از نوع جریان ثابت یا حرکت بسیار کند است. در این نوع حرکت داریم:

$$\Delta W_{mech} = +\Delta W_{fld} = \frac{1}{2} \Delta L I^2 = \frac{1}{2} (L_2 - L_1) I^2 = \frac{1}{2} (1 - 0 / 5) \times 2^2 = 1j$$

۶- گزینه «۲» در حالتی که جرم M در آستانه بلند شدن قرار می‌گیرد نیروی الکترومغناطیسی سیم پیچ (F_e) برابر نیروی وزن قطعه (M) می‌گردد، لذا باید این دو نیرو را محاسبه و برابر یکدیگر قرار داد. چون سیستم دارای رفتاری خطی است نیرو به راحتی به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$F_e = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{dx} \xrightarrow{L = \frac{N^2}{2R_x} = \frac{N^2 \mu_0 A}{2x}} F_e = \frac{1}{2} I^2 \frac{d}{dx} \left(\frac{N^2 \mu_0 A}{2x} \right) = \frac{1}{2} I^2 \frac{N^2 \mu_0 A}{2} - \frac{1}{x^2}$$

$$|F_e| = Mg \Rightarrow \frac{1}{2} I^2 \frac{N^2 \mu_0 A}{2} - \frac{1}{x^2} = Mg \Rightarrow I = \frac{2x}{N} \sqrt{\frac{Mg}{\mu_0 A}}$$

با مساوی قرار دادن این نیرو، با نیروی وزن داریم:

۷- گزینه «۲» انرژی در این مدار در دو قسمت ذخیره می‌گردد، یکی در هسته مغناطیسی و دیگری در فاصله هوایی. برای محاسبه انرژی ذخیره شده در هسته چون مشخصه $B - H$ داده شده، ناچاریم ابتدا چگالی انرژی ذخیره شده را به صورت زیر به دست آوریم:

$$B_c = T \xrightarrow{\text{مشخصه}} H_c = 500 \frac{A}{m}$$


حال باید سطح زیر منحنی نقطه 300 و T را به صورت زیر به دست آورد:

$$D_{fldc} = \frac{100 \times 0 / \lambda}{2} + \frac{(100 + 300) \times 0 / 2}{2} = 100 \frac{j}{m^2}$$

$$\begin{cases} V_c = L_{av} \cdot A \\ L_{av} = \frac{2\pi r_{av}}{2} + L_{ag} + 2r_{av} + 1 + 1 = 102 \text{ cm} \Rightarrow V_c = 510 \text{ cm}^3 \\ A = (21 - 19) \times 2 / 5 = 5 \text{ cm}^2 \end{cases}$$

در بخش فاصله هوایی، چون همواره رفتار خطی است $W_{fld_{ag}} = \frac{1}{2} \frac{B_{ag}^2}{\mu_0} V_{ag}$ خواهد بود لذا:

$$W_{fld} = W_{fldc} + W_{fld_{ag}} = (510 \times 10^{-6} \times 10) + \frac{1}{2} \frac{1^2}{10^{-6}} (0 / 2 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^{-2} \times 2 / 5 \times 10^{-2}) = 90 / 8 \text{ mJ}$$



۸- گزینه «۳» از روی معادلات دو حالت داده شده به صورت زیر ترسیم می‌گردد:

$$A: \lambda \cdot i = C \Rightarrow C = 1$$

$$B: 3i = \frac{1}{i} \Rightarrow i = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \lambda = \sqrt{3} \text{ Wb.T}$$

$$W_{mech} = S_{OABO} = S_{OBDO} + S_{ABDC} - S_{OACDO} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} \times \sqrt{3}}{2} + \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^1 \lambda di - \frac{1 \times 1}{2} = \ln \sqrt{3} \text{ J}$$

۹- گزینه «۳» انرژی ذخیره شده در میدان سطح بالای منحنی $i - \lambda$ است لذا:

$$\begin{cases} W_{fld} = \int id\lambda \\ \lambda = ai^2(x-b)^2 \Rightarrow d\lambda = 2ai(x-b)^2 di \end{cases} \Rightarrow W_{fld} = \frac{2}{3} ai^3 (x-b)^2$$

طبق این معادله به ازاء $x = 0$ همواره $W_{fld} > 0$ بوده و با افزایش x از صفر تا b مقدار W_{fld} کاهش یافته (و در $x = b$ به صفر رسیده) و سپس برای $x > b$ افزایش می‌یابد.

۱۰- گزینه «۳» ابتدا شار دور هر سیم پیچ را به دست می‌آوریم:

$$\lambda_1 = \frac{\partial W_{fld}}{\partial i_1} = \frac{x+0/1}{2x+0/2} \sqrt{i_2} \times 2i_1 = 4 \text{ WbT}$$

$$\lambda_2 = \frac{\partial W'_{fld}}{\partial i_2} = \frac{x+0/1}{2x+0/2} i_1 \frac{1}{2\sqrt{i_2}} = \frac{1}{2} \text{ WbT}$$


با جایگذاری در رابطه اصلی شار دور / انرژی داریم:

$$W_{fld} + W'_{fld} = \lambda_1 i_1 + \lambda_2 i_2 \Rightarrow W_{fld} + \frac{0/5+0/1}{2x+0/2} \times 2^2 \sqrt{4} = (4 \times 2) + (\frac{1}{2} \times 4) \Rightarrow W_{fld} = 6 \text{ J}$$



«آزمون (۳)»

- ۱- گزینه «۴» برای محاسبه نیروی متوسط کار مکانیکی حین حرکت را محاسبه نمود. برای این منظور لازم است منحنی‌های λ در وضعیت‌های باز و بسته را به دقت ترسیم و سطح محصور بین دو منحنی را به صورت زیر محاسبه نمود.



$$\Delta W_{\text{mech}} = \int j \Delta W_{\text{mech}} = \frac{\Delta W_{\text{mech}}}{\Delta x} = \frac{1}{0.02} = 50 \text{ N}$$


- ۲- گزینه «۲» چون حرکت پیستون آرام فرض شده است، حرکت با جریان ثابت می‌باشد. از آنجایی که در این حرکت $\Delta W_{\text{fld}} = \Delta W_{\text{mech}}$ است کافی است تغییرات انرژی ذخیره شده در مدار در حین حرکت محاسبه گردد. ضمناً چون رفتار مغناطیسی سیستم خطی است داریم:

$$\Delta W_{\text{fld}} = \frac{1}{2} \Delta L I^2 = \frac{1}{2} (L_2 - L_1) I^2 = \frac{1}{2} N \mu_0 A \left(\frac{1}{g_2} - \frac{1}{g_1} \right) I^2$$

$$\Delta W_{\text{fld}} = \Delta W_{\text{mech}} = 2 / 7 j$$

با جایگذاری مقادیر داده شده در تست داریم:

- ۳- گزینه «۳» در حالت کلی در این سیستم دو نیرو ایجاد می‌گردند، یکی نیرویی که در صدد هم محور کردن قطب‌ها است (نیروی محوری) تا با افزایش سطح مقطع، رلوکتانس را کم و دیگری نیروی جاذبه است که هدف آن کاهش طول فاصله هوایی (g) است تا رلوکتانس را کاهش دهد. البته در این تست فقط نیروی محوری خواسته شده است. برای محاسبه این نیرو ابتدا لازم است معادله رلوکتانس فاصله هوایی به صورت زیر استخراج گردد.



$$R_g = \frac{g}{\mu_0 \cdot x \cdot W}$$

$$\varphi = B \cdot A = B \cdot x \cdot W$$

معادله انرژی ذخیره شده در فاصله هوایی عبارت است از:

$$W_{\text{fld}} = \frac{1}{2} \varphi^2 R_g = \frac{1}{2} (B \cdot x \cdot W)^2 \frac{g}{\mu_0 \cdot x \cdot W} = \frac{1}{2} \frac{g B^2 x W}{\mu_0}$$

نیرو، مشتق انرژی ذخیره شده است، نسبت به متغیری که با حرکت قطعه متحرک مقدار آن تغییر نماید، پس باید نسبت به X مشتق گرفت:


$$F_e = -\frac{\partial W_{\text{fld}}}{\partial x} = -\frac{1}{2} \frac{g B^2 W}{\mu_0} \frac{W=6\text{mm}}{B=0.8T} \frac{g=3\text{mm}}{\mu_0=4\pi \times 10^{-7}} \rightarrow F_e = 4/58 \text{ N}$$

- ۴- گزینه «۲» ابتدا لازم است مشخصه $I - \lambda$ مبدل را به ازاء X-های داده شده ترسیم نمود:

$$\Delta W_{\text{mech}} = S_{\text{oabo}} - S_{\text{oaco}} = \int_0^2 \frac{1}{2 \times 1} i^2 di - \int_0^2 \frac{1}{2 \times 5} i^2 di = \frac{\lambda}{75} \text{ J}$$

حال که متوسط کار مکانیکی به دست آمد می‌توان نیروی متوسط را به صورت زیر یافت:

$$F_{e_{\text{av}}} = \frac{\Delta W_{\text{mech}}}{\Delta x} = \frac{\frac{\lambda}{75}}{(5-1) \times 10^{-3}} = \frac{\lambda}{30} \text{ N}$$



دقیق شود از آنجایی که در معادله $I - \lambda$ متغیر X بر حسب میلی‌متر بیان شده است نیازی به اعمال ضریب تبدیل (به متر) در هنگام محاسبه ΔW_{mech} نداریم.



۵- گزینه «۳» مشخصه $I - \lambda$ در دسترس است، لذا برای محاسبه نیرو (و به دست آوردن شرط حداقل شدن آن) می‌توان کوانزری را به صورت زیر به دست آورد:

$$W'_{fld} = \int \lambda di = \frac{1}{3} xi^3 + \frac{1}{2} i^2 \sin(x - \phi/1)$$

$$F_e = \frac{\partial W'_{fld}}{\partial x} = \frac{1}{3} i^3 + \frac{1}{2} i^2 \cos(x - \phi/1)$$

با مشتق‌گیری نسبت به x داریم:

واضح است که اگر $\cos(x - \phi/1) = 1$ شود، نیرو حداقل می‌شود لذا:

$$\cos(x - \phi/1) = 1 \Rightarrow x - \phi/1 = 0 \Rightarrow x = \phi/1 \text{ mm}$$

۶- گزینه «۴» چنانچه در معادله $I - \lambda$ داده شده از i فاکتور بگیریم داریم:

$$\lambda = [K \sin(\frac{x}{a})\pi - x]i \Rightarrow \frac{\lambda}{i} = L = K \sin(\frac{x}{a}\pi) - x$$

یعنی سیستم خطی با اندوکتانس به دست آمده در فوق در دسترس است، لذا به راحتی می‌توان نیرو را به صورت زیر یافت:

$$F_e = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL}{dx} = \frac{1}{2} i^2 K \frac{\pi}{a} [\cos(\frac{x\pi}{a}) - 1] = \frac{K\pi}{2a} i^2 (\cos(\frac{x\pi}{a}) - 1)$$

۷- گزینه «۴» سیستم دو تحریکه غیرخطی است لذا:

$$W'_{fld} = \int (\lambda_1 di_1 + \lambda_2 di_2) \Big|_{i_2=0} + \int (\lambda_1 di_1 + \lambda_2 di_2) \Big|_{i_1=0} = \int x^2 i_1^3 di_1 + \int xi_1 di_2 + \int xi_2 di_1 + \int x^2 i_2^3 di_2 \\ = \frac{1}{3} x^2 i_1^3 + xi_1 i_2 + xi_2 i_1 + \frac{1}{3} x^2 i_2^3 = \frac{1}{3} i_1^3 x^2 + 2xi_1 i_2 + \frac{1}{3} i_2^3 x^2$$

مشتق کوانزری نسبت به جابه‌جایی x ، نیروی الکترومغناطیسی را می‌دهد لذا:

$$F_e = \frac{\partial W'_{fld}}{\partial x} = \frac{2}{3} xi_1^3 + \frac{2}{3} xi_2^3 + 2i_1 i_2 = \frac{2}{3} x(i_1^3 + i_2^3) + 2i_1 i_2$$


۸- گزینه «۳» نیروی الکترومغناطیسی از مشتق انرژی ذخیره شده نسبت به جابه‌جایی x به دست می‌آید لذا:

$$W_{fld} = \int id\lambda = \frac{I_o}{1+cx} \int (a\lambda + b\lambda^3) d\lambda = \frac{I_o}{1+cx} \left(\frac{a}{2}\lambda^2 + \frac{b}{4}\lambda^4 \right)$$

$$F_e = -\frac{\partial W_{fld}}{\partial x} = I_o \left(\frac{a}{2}\lambda^2 + \frac{b}{4}\lambda^4 \right) \frac{-C}{(1+cx)^2}$$

با مشتق‌گیری داریم:

۹- گزینه «۴» در حالتی که منبع ولتاژ اعمال شود، حرکت بسیار سریع و در حالت دوم بسیار آهسته است. جریان نیز در هر دو حالت $1A$ است لذا:



$$\Delta W_{mech_1} = \frac{1 \times 1}{2} - \frac{1 \times \frac{1}{3}}{2} = \frac{1}{3} j \Rightarrow \frac{F_{eav_2}}{F_{eav_1}} = \frac{\Delta W_{mech_2}}{\Delta W_{mech_1}} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3$$

$$\Delta W_{mech_2} = \frac{1 \times 3}{2} - \frac{1 \times 1}{2} = 1 j$$

۱۰- گزینه «۴» فرمت داده شده برای W_{fld} استاندارد نیست، لذا باید از این معادله‌ها رابطه $i - \lambda$ را یافته و در نهایت W_{fld} را در فرمت استاندارد نوشت لذا:

$$i = \frac{\partial W_{fld}}{\partial i} \frac{\partial i}{\partial \lambda} = \frac{1}{2} (1+x) i^2 \frac{di}{d\lambda} \Rightarrow \lambda = 3(1+x)i^2 \Rightarrow i = \frac{\lambda^2}{9(1+x)} \Rightarrow W_{fld} = \int \frac{\lambda^2}{9(1+x)} d\lambda = \frac{\lambda^3}{27(1+x)}$$

$$\Rightarrow F_e = -\frac{\partial W_{fld}}{\partial x} = \frac{-2\lambda^3}{27(1+x)} \Rightarrow \Delta W_{mech} = \int F_e dx = 2 \circ mJ$$



پاسخنامه تشریحی آزمون خودسنجی فصل سوم

«آزمون (۱)»

۱- گزینه «۳» تعداد پله‌های مقاومت راهنداز به صورت زیر قابل محاسبه است.

$$n = \frac{\log \frac{R_a}{R_1}}{\log \alpha} \quad \alpha = \frac{I_{a\min}}{I_{a\max}} = \frac{1}{2} \quad R_1 = \frac{V_t}{I_{a\min}} = \frac{350}{2 \times 350} = \frac{1}{2}$$

$$n = \frac{\log \frac{1}{2}}{\log \frac{1}{2}} = \frac{\log \frac{1}{10}}{\log \frac{1}{2}} = \frac{\log 1 - \log 10}{\log 1 - \log 2} = 3$$

۲- گزینه «۲» رابطه راندمان در حالت موتوری به صورت زیر است:

$$\eta = \frac{E_{a_{FL}} I_{a_{FL}} - P_{rot}}{V_t I_{L_{FL}}}$$

$$P_{rot} = E_{a_{NL}} I_{a_{NL}}$$

باید دقت داشت که اولاً تلفات گردشی برابر همان توان الکترومغناطیسی در حالت بی‌باری است یعنی: و ثانیاً برای محاسبه جریان آرمیچر می‌توان خروجی و ورودی را یکسان فرض نمود، اگرچه این امر تقریب ایجاد می‌کند؛ اما روش مناسبی برای محاسبه جریان است. لذا:

$$I_{L_{NL}} = 3A$$

$$I_{f_{NL}} = \frac{500}{250} = 2A \Rightarrow I_{a_{FL}} = 3 - 2 = 1A \Rightarrow E_{a_{NL}} = 500 - 0 / 5 \times 1 = 499 / 5 V$$

تلفات گردشی برابر است با:

$$P_{rot} = E_{a_{NL}} I_{a_{NL}} = 499 / 5 \times 1 = 499 / 5 W$$

در بار کامل داریم:

$$I_{L_{FL}} = \frac{20000}{500} = 40 A \Rightarrow I_{a_{FL}} = 40 - 2 = 38 A$$

$$E_{a_{FL}} = 500 - 0 / 5 \times 38 - 1 = 480 V$$

راندمان بار کامل برابر است با:

$$\eta = \frac{480 \times 38 - 499 / 5}{20000} = 88 / 77\%$$

۳- گزینه «۴» شکل موج توزیع فضایی شار بر گشتاور و ولتاژ آرمیچر بی‌تأثیر است.

۴- گزینه «۴» آمپر دور آرمیچر نسبت به آرمیچر گردان و نسبت به تحریک ساکن است.

۵- گزینه «۱» هر چقدر توزیع سیم‌پیچی آرمیچر بیشتر باشد گشتاور تولید تغییرات کمتری خواهد داشت.

۶- گزینه «۳» طبق روابط $\sim \varphi^n f^2$ و $P_h \sim B^n f$ تلفات فوکو و هیسترزیس متناسب با دامنه فوران و فرکانس ولتاژ القایی است. از آنجایی که فرکانس ولتاژ القایی نیز خود متناسب با سرعت گردش است پس تلفات هسته متناسب با سرعت گردش و دامنه فوران است.

۷- گزینه «۲» به دلیل ایجاد اشباع شیب مشخصه گشتاور / سرعت موتور تغییر می‌نماید.



۸- گزینه «۳» مقاومت اهمی آرمیچر نقش مهمی در بحث راندمان حداکثر دارد لذا ابتدا مقدار آن را محاسبه می‌نماییم:

$$\eta = \frac{P_r}{P_r + P_{cu} + P_{rot}} \Rightarrow \circ / ۹ = \frac{۲۰۰ \times ۱۹۶}{۲۰۰ \times ۱۹۶ + P_{cu} + ۷۲۰} \Rightarrow P_{cu} = ۳۶۳۵ / ۵ W = R_a I_a^2 + R_f I_f^2$$

$$\frac{I_f = \frac{۱۰۰}{۵} = ۲۰ A}{I_a = ۱۹۶ + ۴ = ۲۰۰ A} \rightarrow (R_a + ۲۰)^2 + (50 \times ۴) = ۳۶۳۵ / ۵ \Rightarrow R_a = ۰ / ۰۹ \Omega$$

با توجه به رابطه راندمان حداکثر در مولد شنت داریم:

$$-R_a I_a^2 + 2R_a I_f I_a + (V_t I_f + P_{rot}) = ۰ \Rightarrow -0 / ۰۹ I_a^2 + (2 \times ۰ / ۰۹ \times ۴ \times I_a) + (200 \times ۴ \times ۷۲۰) = ۰ \Rightarrow I_a |_{\eta_{max}} = ۱۴۰ A$$

$$\Rightarrow \frac{I_a |_{\eta_{max}}}{I_{a_n}} = \frac{۱۴۰}{۲۰۰} = ۰ / ۷ \text{ یا } \% ۷۰$$

۹- گزینه «۲» در موتورهای شنت و مستقل با قطع شدن مدار تحریک، سرعت دوران محور شدیداً بالا می‌رود، اما در موتورهای سری رتور متوقف می‌گردد و در رتور کمپوند بسته به اینکه کدام سیم پیچ قطع شود، رفتار متفاوت است.

۱۰- گزینه «۴» با افزایش ولتاژ تعذیه، عرض از مبدأ زیاد شده و با افزایش مقاومت تحریک شبی مشخصه نسبت به حالت (۱) زیاد می‌شود.



«آزمون (۲)»

۱- گزینه «۴» منحنی بی‌باری در سرعت 600 rpm به صورت زیر است:

$E_a(V)$	۱۹۵	۲۳۱	۲۵۸	۲۷۶	۲۸۸	۲۹۷
$I_f(A)$	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰

در بار 36 A داریم:

$$E_a = 230 - (0 / 25 \times 36) = 221 \text{ V}$$

جریان تحریک برای تولید همین مقدار ولتاژ القایی در حالت بی‌باری با توجه به جدول فوق برابر است با:

$$I_f = I_a \Big|_{E_a=221V} = 28 / 6 \text{ A} \xrightarrow{\text{اثر ضد مغناطیسی آرمیج}} \Delta I_{AR} = 36 - 28 / 6 = 7 / 4 \text{ A}$$

در جریان 60 A این اثر برابر است با:

$$\left(\frac{60}{36}\right)^2 \times 7 / 4 = 20 / 56 \text{ A}$$

در نتیجه جریان تحریک در حالت بی‌باری برابر است با:

$$60 - 20 / 56 = 39 / 44 \text{ A}$$

با توجه به مشخصه مغناطیسی داریم:

$$E_a \Big|_{I_f=39/44A} = 273 / 98 \text{ V} = K\varphi\omega \Rightarrow K\varphi = \frac{273 / 98}{600 \times \frac{2\pi}{60}} = 4 / 360 \text{ A} \Rightarrow T_e = K\varphi I_a = 4 / 360 \times 5 \times 60 = 261 / 63 \text{ N.m}$$

۲- گزینه «۱» با توجه به نسبت ولتاژ‌های القایی داریم:

$$I_{a_{NL}} = 2 \text{ A} \Rightarrow E_{a_{NL}} = 230 - 2 \times 1 = 228 \text{ V} \Rightarrow \frac{E_{a_{FL}}}{E_{a_{NL}}} = \frac{\varphi_{FL}}{\varphi_{NL}} \frac{N_{FL}}{N_{NL}} \Rightarrow \frac{190}{228} = \frac{\varphi_{FL}}{\varphi_{NL}} \frac{1400}{1600} \Rightarrow \varphi_{FL} = 0 / 952 \varphi_{NL} \\ I_{a_{FL}} = 40 \text{ A} \Rightarrow E_{a_{FL}} = 230 - 40 \times 1 = 190 \text{ V} \Rightarrow \frac{190}{228} = \frac{\varphi_{FL}}{\varphi_{NL}} \frac{1400}{1600} \Rightarrow \varphi_{FL} = 0 / 952 \varphi_{NL} \\ \Rightarrow 1 - 0 / 952 = 4 / 76\%$$

۳- گزینه «۲» در حالت مولدی (g) داریم:

$$I_{L_g} = \frac{60 \times 10^3}{200} = 300 \text{ A} \Rightarrow I_{a_g} = 302 \text{ A} \Rightarrow E_{a_g} = 200 + 0 / 1 \times 302 = 230 / 2 \text{ V} \\ I_{f_g} = \frac{200}{100} = 2 \text{ A}$$

پس از پاره شدن قسمه، ماشین به موتور (m) تبدیل می‌شود لذا:

$$I_{L_m} = \frac{50 \times 10^3}{200} = 25 \text{ A} \xrightarrow{I_{f_m}=I_{f_g}} I_{a_m} = 25 - 2 = 23 \text{ A} \Rightarrow E_{a_m} = 200 - 0 / 1 \times 23 = 197 / 7 \text{ V}$$

با توجه به رابطه نسبت ولتاژها داریم:

$$\frac{E_{a_g}}{E_{a_m}} = \frac{\varphi_g}{\varphi_m} \frac{N_g}{N_m} \xrightarrow{I_{f_g}=I_{f_m} \Rightarrow \varphi_g=\varphi_m} \frac{230 / 2}{197 / 7} = 1 \times \frac{500}{N_m} \Rightarrow N_m = 429 / 4 \text{ rpm}$$



۴- گزینه «۳» چون سیم‌بندی روی هم ساده است، جریان هر پیچک برابر است با: $I_c = \frac{I_a}{a} = \frac{120}{4} = 30 A$ در نتیجه ولتاژ القایی ترانسفورمری در پیچک تحت کمotaسیون برابر است با:

$$E_c = L_c \frac{\Delta I_c}{t_c} = 0.02 \times 10^{-3} \times \frac{2 \times 30}{t_c} = \frac{1/2 \times 10^{-3}}{t_c}$$

از طرفی ولتاژ القایی چرخشی در پیچک ۱ دوری برابر است با (تعداد هادی‌ها برابر ۲ و طول سیم‌پیچ نیز ۱m فرض شده است):

$$E_r = ZB \frac{LV}{b} = 2 \times B \times 1 \times \frac{12 \times 10^{-3}}{t_c}$$

در کمotaسیون خطی $E_c = E_r$ است لذا:

$$E_c = E_r = \frac{1/2 \times 10^{-3}}{t_c} = B \frac{24 \times 10^{-3}}{t_c} \Rightarrow B = 0.05 T = 50 mT$$

۵- گزینه «۲» ولتاژ القایی در حالت اول برابر است با:

$$E_{a_1} = 200 - 0 / 1 \times 50 = 195 V$$

با کاهش ناگهانی شار، ولتاژ القایی به طور ناگهانی تغییر می‌کند (سرعت بهعلت لختی رتور تغییرات آنی ندارد) لذا:

$$\frac{E_{a_1}}{E_{a_2}} = \frac{\Phi_1}{\Phi_2} \frac{\omega_1}{\omega_2} \Rightarrow \frac{195}{E_{a_2}} = \frac{\Phi_1}{0.9 \Phi_2} \times 1 \Rightarrow E_{a_2} = 177 / 5 V$$


جریان آرمیچر نیز در همین لحظه برابر مقدار زیر می‌گردد:

$$I_{a_2} = \frac{V_t - E_{a_2}}{R_a} = \frac{200 - 177 / 5}{0.1} = 245 A$$

با توجه به رابطه نسبت گشتاورها داریم:

$$\frac{T_{e_2}}{T_{e_1}} = \frac{\Phi_1}{\Phi_2} \frac{I_{a_1}}{I_{a_2}} \Rightarrow \frac{T_{e_2}}{T_{e_1}} = \frac{\Phi_1}{0.9 \Phi_1} \frac{50}{245} \Rightarrow T_{e_2} = 4 / 4 T_{e_1}$$

۶- گزینه «۱» با رسم نقاط داده شده داریم:



$$R_c = \frac{180 - 5}{3 - 0} = 58 / 33 \Omega \Rightarrow \Delta R_f = R_c - R_f = 58 / 33 - 19 / 2 = 39 / 13 \Omega$$

۷- گزینه «۴» گام قطبی در ماشین ۴ قطب برابر $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ رادیان است. با جایگذاری در رابطه تعداد میله‌های جبرانگر داریم:

$$Z_{cw} = \frac{\pi}{2} \frac{\text{قوس قطب}}{\text{گام قطب}} = \frac{\pi}{2} \frac{2 \times 180}{4 \times 4} = 15$$

۸- گزینه «۴» ولتاژ القایی در آرمیچر متناوب است.



۹- گزینه «۲» با فرض خطی بودن مشخصه مغناطیسی داریم:

$$\frac{E_{a_1}}{E_{a_2}} = \frac{I_{a_1}}{I_{a_2}} \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{T_{e_1}}{T_{e_2}} = \left(\frac{I_{a_1}}{I_{a_2}}\right)^2 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \Rightarrow I_{a_2} = I_{a_1} \frac{N_2}{N_1} = 20 \times \frac{35}{25} = 28 A$$

$$\frac{400 - 1 \times 20}{V_{t_2} - 1 \times 28} = \frac{20}{28} \times \frac{25}{35} \Rightarrow V_{t_2} \approx 773 V$$

با جایگذاری در رابطه اول:



۱۰- گزینه «۲» با توجه به رابطه نسبت ولتاژ داریم:

$$\frac{E_{a_1}}{E_{a_2}} = \frac{I_{a_1}}{I_{a_2}} \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow \frac{220 - (20 \times 0/1)}{E_{a_2}} = \frac{20}{16} \times \frac{1000}{1206} \Rightarrow E_{a_2} = 210/32 V$$

از طرفی در حالتی که رئوستای سری در مدار است داریم:

$$E_{a_2} = V_t - (R_a + R_{ex})I_{a_2} \Rightarrow R_a + R_{ex} = \frac{220 - 210/32}{16} = 0/6 \Rightarrow R_{ex} \approx 0/5 \Omega$$





«آزمون (۳)»

۱- گزینه «۴» با توجه به رابطه آمپر دور قطب‌های کمotaسیون داریم:

$$AT_{cp} = 2AT_a \Rightarrow N_{cp}I_a = 2\left(\frac{ZI_a}{2.a.p}\right) \Rightarrow N_{cp} = \frac{720}{6 \times 6} = 20 \text{ دور}$$

۲- گزینه «۱» در حالت کلی لازم است معادله گشتاور سرعت بار ($T_L = 31/250$) با معادله گشتاور سرعت موتور (که باید به دست آید) برابر هم قرار گیرند. لذا ابتدا معادله گشتاور - سرعت موتور را با توجه به مقادیر حالت دائمی متغیرها به دست می‌آوریم:

$$\begin{aligned} I_a &= \frac{\frac{P_e}{V_t}}{\frac{\eta}{250}} = \frac{100 \times 10^3}{250} = 500 \text{ A}, \quad E_a \Big|_{R_a, R_s=0} = V_t = 250 \text{ V} \\ T_e &= \frac{P_e}{\omega} = \frac{E_a I_a}{\omega} = \frac{250 \times 500}{250} = 500 \text{ N.m} \end{aligned}$$

با توجه به فرم کلی معادلات E_a , T_e داریم:

$$T_e = k\phi I_a = KT_a \Rightarrow 500 = K' \times 500^2 \Rightarrow K' = \frac{1}{500}$$

$$E_a = k\phi\omega = K''I_a\omega \Rightarrow 250 = K''I_a 5 \Rightarrow K'' = \frac{1}{500}$$

حال که ضرایب K' , K'' به دست آمده می‌توان معادله کلی گشتاور سرعت موتور را به صورت زیر به دست آورد:

$$\begin{cases} T_e = KT_a \\ E_a = K''I_a\omega \Rightarrow I_a = \frac{E_a}{K''\omega} = \frac{250 \times 500}{\omega} \end{cases} \Rightarrow T_e = \frac{1}{500} \left(\frac{250 \times 500}{\omega} \right)^2 = \frac{250^2 \times 500}{\omega^2}$$

با تساوی مشخصات موتور و بار داریم:

$$T_e = T_L \Rightarrow \frac{250^2 \times 500}{\omega^2} = 31/250 \Rightarrow \omega = 100 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \Rightarrow I_a = \frac{250 \times 500}{\omega} = 1250 \text{ A} \Rightarrow \frac{1250}{200} = 2/5 = 2 \text{ تغییرات جریان}$$

۳- گزینه «۳» ابتدا معادله جریان آرمیچر را بر حسب جریان تحریک نوشته و سپس شرط حداقل شدن آن را به دست می‌آوریم:

$$I_a = \frac{E_a - V_t}{R_a} = \frac{10 + 100e^{rI_f} - 100I_f}{0/5} = 20 + 200e^{rI_f} - 200I_f$$

با مشتق‌گیری نسبت به I_f داریم:

$$\frac{dI_a}{dI_f} = 0 \Rightarrow 400e^{rI_f} = 200 \Rightarrow I_f = \frac{1}{r} \ln\left(\frac{1}{2}\right) A$$

البته با اینکه از نظر ریاضی به جواب رسیدیم، اما این پاسخ یک پاسخ فیزیکی نیست!

۴- گزینه «۲» ابتدا آمپر دور اضافی مورد نیاز را جهت ثابتی ولتاژ در مولد شنت به دست می‌آوریم:

$$N_f \Delta I_f = 1500 \times (5/8 - 4/1) = 2550 \text{ A.Turns}$$

سیم‌بندی سری باید به همین مقدار، آمپر دور ایجاد کند تا با تبدیل مولد به کمپوند مسطح ثابتی ولتاژ داشته باشیم لذا:

$$N_s I_s = 2550 \text{ A.Turns} \xrightarrow{I_s = 150 \text{ A}} I_s = \frac{2550}{150} = 17 \text{ A}$$

۵- گزینه «۱» چنانچه میزان جابه‌جایی جاروبک‌ها γ_m , تعداد هادی آرمیچر Z , جریان آن I_a و تعداد مسیر موازی آن a باشد داریم:

$$AT_d = \frac{Z\gamma_m I_a}{360a} = \frac{720 \times 5 \times 1000}{360 \times 20} = 500 \text{ A.Turns}$$



۶- گزینه «۲» ابتدا سهم جریان یکی از مولدها را به دست می‌آوریم:

$$I_{L_1} = \frac{(E_{a_1} - E_{a_2}) + R_{a_2} I_L}{R_{a_1} + R_{a_2}} = \frac{(306 - 300) + 0 / 06 \times 200}{0 / 09 - 0 / 06} = 120 A$$

حال که سهم جریان مولد (۱) به دست آمده با صرف نظر از جریان تحریک می‌توان نوشت: ($I_{a_1} = I_{L_1}$)

$$V_{t_1} = V_{t_2} = V_t = E_{a_1} - R_{a_1} I_{a_1} = 306 - 0 / 09 \times 120 = 295 / 2 V$$



۷- گزینه «۱» در ترکیب داده شده، معادله خط القابه صورت $E_a = 40 I_f = 40$ می‌باشد لذا با قطع دادن این معادله با معادله بخش دوم مشخصه داریم:

$$\begin{cases} E_a = 10 I_f + 140 \\ E_a = 40 I_f \end{cases} \Rightarrow I_f = \frac{14}{3} A \Rightarrow E_a = 187 V$$



۸- گزینه «۲» ابتدا معادله بخش دوم مشخصه بی‌باری (که معمولاً نقطه کار مولد در این بخش قرار دارد) را در سرعت 2000 rpm می‌نویسیم:

$$E_a - 200 = 5(I_f - 1) \Rightarrow E_a = 5I_f + 195$$

حال مشخصه را برای سرعت 1200 rpm اصلاح می‌نماییم:

$$E_a = \frac{180}{200} (5I_f + 195) = 4 / 5 I_f + 177 / 5$$

می‌خواهیم ولتاژ بی‌باری $189 V$ گردد لذا:

$$E_a = 189 V \xrightarrow{\text{مشخصه}} I_f = 3 A$$

$$3 = \frac{189}{(\frac{100}{2} \times 3) + R_{adj}} \Rightarrow R_{adj} = 13 \Omega$$

$$\text{از طرفی } I_f = \frac{V_{t_{NL}}}{R_f + R_{adj}}$$

۹- گزینه «۳» با توجه به رابطه نسبت گشتاورها داریم: (گشتاور بار ثابت است)

$$\frac{T_{L_1}}{T_{L_2}} = 1 = \frac{T_{e_1}}{T_{e_2}} = \frac{\varphi_1}{\varphi_2} \frac{I_{a_1}}{I_{a_2}} = \frac{\sqrt{N_{s_1}}}{\sqrt{N_{s_2}}} \frac{\sqrt{I_{a_1}}}{\sqrt{I_{a_2}}} \frac{I_{a_1}}{I_{a_2}} = 1 \Rightarrow I_{a_2} = \sqrt{\frac{N_{s_1}}{N_{s_2}}} I_{a_1} \Rightarrow I_{a_2} = 2 I_{a_1}$$

با توجه به رابطه نسبت ولتاژهای القایی داریم:

$$\frac{E_{a_1}}{E_{a_2}} = \frac{\omega_1 \varphi_1}{\omega_2 \varphi_2} \Rightarrow \frac{2V_{DC}}{V_{DC}} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \sqrt{\frac{N_{s_1}}{N_{s_2}}} \sqrt{\frac{I_{a_1}}{I_{a_2}}} \Rightarrow 2 = \frac{\omega_1}{\omega_2} \sqrt{\frac{4}{5}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega_2 = \omega_1$$



۱۰- گزینه «۴» ابتدا معادله توان - سرعت موتور را به دست می‌آوریم:

$$E_a = k\varphi\omega = 25 \times 0 / 02 \times 0 = 0 / 5 \omega$$

$$I_a = \frac{V_t - E_a}{R_a} = \frac{300 - 0 / 5 \omega}{0 / 5} = 600 - \omega \Rightarrow P_e = E_a I_a = (600 - \omega) 0 / 5 \omega$$

با تساوی این معادله با معادله توان بار داریم:


$$P_e = P_L \Rightarrow 300 - 0 / 5 \omega = 0 / 1 \omega \Rightarrow \omega = 500 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$



پاسخنامه تشریحی آزمون خودسنجی فصل چهارم

«آزمون (۱)»

۱- گزینه «۳» با توجه به اطلاعات داده شده، مدار زیر قابل ترسیم است. از آنجایی که کل توان خروجی عیناً روی ورودی $V = 220\text{V}$ نیز می‌افتد لذا:



$$\vec{S}_1 = \vec{S}_2 = (200 \times 0 / 6 + j 200 \times 0 / 8) + (200 \times 1) = 320 + j 160 \text{kVA}$$

با توجه به رابطه توان مختلط داریم:

$$\vec{S}_1 = \vec{V}_1 \vec{I}_1^* \Rightarrow \vec{I}_1 = \frac{\vec{S}_1^*}{\vec{V}_1^*} = \frac{320 - j 160}{220 / 2} = 162 / 62 \angle -26 / 60$$

۲- گزینه «۴» شار پراکندگی وابسته به جریان بار است، به طوری که با افزایش دامنه جریان، مقدار آن افزایش می‌یابد.

۳- گزینه «۳» به علت خاصیت فیلترینگ ترانسفورمرها، ولتاژ خروجی ترانسفورمر سینوسی خواهد بود.

۴- گزینه «۳» طبق روابط تلفات فوکو و هیسترزیس (گردابی و پسماند) داریم:

$$P_f \sim B^2 f^2 \sim V^2$$

$$P_h \sim B^2 f \sim \frac{V^2}{f}$$

جریان بی‌باری نیز جمع جریان تلفات هسته و جریان مغناطیس‌کننده است لذا:

$$I_o = \underbrace{I_c}_{\sim P_c} + \underbrace{I_m}_{\sim \frac{V}{f}}$$

با افزایش ولتاژ، چون تلفات هسته یا همان مجموع فوکو و هیسترزیس زیاد می‌شود جریان معادل تلفات هسته افزایش یافته، همین‌طور جریان مغناطیس‌کننده نیز زیاد می‌شود، در نتیجه جریان بی‌باری زیاد می‌شود.

۵- گزینه «۴» لازم است ضریب بار حداکثر محاسبه گردد:

$$K_{cm} = \sqrt{\frac{P_{fe}}{P_{cu,n}}} = \sqrt{\frac{1/28}{2}} = 0.8 \Rightarrow 80\% \text{ بار نامی راندمان حداکثر است}$$

۶- گزینه «۲» روابط تنظیم ولتاژ حداکثر و حداقل عبارت‌اند از:

$$V.R_{max} = K_c Z_{eq} \xrightarrow{\text{در بار نامی}} V.R_{max} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5\%$$


$$V.R_{min} = -K_c X_{eq} \quad V.R_{min} = -4\%$$

۷- گزینه «۴» با تحلیل مداری جریان بخش‌های مختلف را می‌توان به صورت زیر به دست آورد:

$$P_{in} = P_{out} = 210 \times 10 = 2100 \text{W} \Rightarrow I_{in} = \frac{2100}{210} = 10 \text{A}$$

با نوشتن KCL در گره‌های ورودی و خروجی داریم:

$$\begin{cases} I_{in} = I_c + I_1 \\ I_{out} = I_c - 2I_1 \end{cases} \Rightarrow \frac{10}{5} = I_c + I_1 \Rightarrow I_1 = 2/5 \text{A}$$





۸- گزینه «۴» چون از جریان تحریک صرفنظر شده، تلفات آهنه نداریم، تلفات مسی نیز به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$P_{cu} = R_{eq} |I|^2 = 1/25 \times 20^2 = 800 \text{ W}$$

$$P_1 = P_r + \Delta P = P_r + P_{cu} \Rightarrow P_r = P_1 - P_{cu} = 8000 - 800 = 4500 \text{ W}$$

۹- گزینه «۱» با توجه به ضریب قدرت بحرانی و ضریب تنظیم حداقل داده شده داریم:

$$\begin{cases} \cos \varphi_{cr} = \frac{X_{eq}}{|\vec{Z}_{eq}|} = 0/\lambda \\ V.R_{min} = -X_{eq}(P.U) = -0/0.5 \end{cases} \Rightarrow |\vec{Z}_{eq}| = \frac{0/0.5}{0/\lambda} = 0/0.625 P.U$$

تنظیم ولتاژ حداقل برابر است با:

$$V.R_{max} = K_c |\vec{Z}_{eq}| = \frac{1}{\gamma} \times 0/0.625 = 3/125\% \quad \diamond \diamond \diamond \diamond$$

۱۰- گزینه «۲» قدرت مغناطیس‌کننده همان توان مصرفی راکتانس مغناطیس‌کننده است که در حالت پریونیتی :

$$Q_{oc} = Q_{mag} = \frac{1}{X_m(P.U)} = B_m(P.U) = 3 \times 10^{-3} \text{ P.U}$$

$$Q_{mag}(\text{VAR}) = Q_{mag}(P.U)S_{base} = 3 \times 10^{-3} \times 150 \times 10^3 = 450 \text{ VAR}$$



«آزمون (۲)»

۱- گزینه «۱» با توجه به روابط تلفات فوکو و هیسترزیس (با فرض $n=2$) می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} P_f &\sim V_{core} B^2 f^2 \xrightarrow[V_{core}=A \cdot L_{av}]{B \sim \frac{V_{rms}}{fA}} P_c = P_f + P_h \sim V_{core} \left(\frac{V_{rms}^2}{A^2} + \frac{V_{rms}^2}{A^2 f} \right) \\ P_h &\sim V_{core} B^2 f \end{aligned}$$

چون هر بعده $\sqrt{2}$ برابر شده پس سطح مقطع A , ۲ برابر و حجم $V_{core} = 2\sqrt{2} \times 2400 = 6790$ W می‌شود. درخصوص جریان بی‌باری:

$$P_c \sim 2\sqrt{2} \left(\frac{V_{rms}^2}{A^2} \right) \sim 2\sqrt{2}$$

در نتیجه تلفات هسته $2\sqrt{2}$ برابر حالت قبل می‌گردد، یعنی برابر $2\sqrt{2} \times 2400 = 6790$ W می‌شود. درخصوص جریان بی‌باری:

$$\begin{aligned} \vec{I}_o &= \vec{I}_m + \vec{I}_c \\ &\downarrow \\ &\sim \frac{V_{rms}}{L_m} \sim \frac{V_{rms}}{\frac{A}{L_{av}}} = \frac{V_{rms} L_{av}}{A} \end{aligned}$$

چون تلفات هسته $2\sqrt{2}$ برابر و ولتاژ تغذیه ۲ برابر شده پس جریان تلفات هسته $2\sqrt{2}$ برابر می‌شود. همین طور طبق مؤلفه‌های I_m , چون ولتاژ $2\sqrt{2}$ برابر، طول متواتسط $\sqrt{2}$ برابر و سطح مقطع نیز ۲ برابر شده‌اند پس I_m نیز $2\sqrt{2}$ برابر می‌گردد. در نهایت می‌توان گفت چون هر دو مؤلفه I_c و I_m نسبت به حالت قبل $2\sqrt{2}$ برابر شده‌اند پس جریان بی‌باری نیز $2\sqrt{2} \times 3/2 = 4/5 A$ برابر P_c است.

۲- گزینه «۲» طبق رابطه راندمان حداکثر در حالت پریونیتی می‌توان نوشت:

$$\eta_{max} = \frac{K_{cm}}{K_{cm} + 2P_{fe}} \Rightarrow 0.97 = \frac{0.75}{0.75 + 2P_{fe}} \Rightarrow P_{fe} = 0.0116 P.U$$

در راندمان حداکثر:

$$K_{cm} P_{cu_n} = P_{fe} \Rightarrow P_{cu_n} = \frac{0.0116}{(0.75)^2} = 0.0206 P.U = R_{eq}(P.U)$$

از طرفی چون $Z_{eq} = 100/P.U$ است، می‌توان $X_{eq}(P.U)$ را به صورت زیر یافت:

$$X_{eq}(P.U) = \sqrt{Z_{eq}(P.U) - R_{eq}^2(P.U)} = \sqrt{0.1^2 - 0.0206^2} = 0.0978 P.U$$


با جایگذاری در رابطه درصد تنظیم ولتاژ داریم:

$$\% V.R = K_c(R_{eq}(P.U) \cos \varphi + X_{eq}(P.U) \sin \varphi) = (0.0206 \times 0.8 + 0.0978 \times 0.6) = 7.52\%$$

۳- گزینه «۳» در حالت ترانسفورمری تلفات کل در بار نامی برابر است با:

$$\eta_{TR} = \frac{K_c S_n \cos \varphi}{K_c S_n \cos \varphi + \Delta P_n} \Rightarrow 0.97 = \frac{1 \times 20 \times 0.7}{1 \times 20 \times 0.7 + \Delta P_n} \Rightarrow \Delta P_n = 433 W$$

در حالت اتوترانسفورمری با فرض استفاده از اتصال اضافی (که عموماً چنین است):



$$S_{AT} = 2200 \times 100 = 220000 VA$$



چون در هر دو حالت ترانسفورمری و اتوترانسفورمری، جریان و ولتاژ القابی سیم‌پیچ‌ها ثابت است پس تلفات کل (ΔP) نیز در هر دو حالت یکسان است لذا:

$$\eta_{AT} = \frac{K_c S_{nAT} \cos \varphi}{K_c S_{nAT} \cos \varphi + \Delta P} = \frac{1 \times 220000 \times 1}{1 \times 220000 \times 1 \times 434} = 99 / 8\%$$



۴- گزینه «۲» ابتدا لازم است امپدانس درصد هر ترانسفورمر بر پایه مقادیر نامی خود به دست آید:

$$\left. \begin{aligned} Z_{eq_1}(P.U) &= \frac{Z_{eq_1}(\Omega)}{Z_{rb}(\Omega)} = \frac{\frac{4}{11}}{\frac{3}{11}} = \frac{1/2}{11} \\ Z_{eq_r}(P.U) &= \frac{Z_{eq_r}(\Omega)}{Z_{rb}(\Omega)} = \frac{\frac{8}{11}}{\frac{25}{11}} = \frac{2}{11} \end{aligned} \right\} \Rightarrow Z_{eq_1}(P.U) < Z_{eq_r}(P.U)$$

در نتیجه ترانسفورمر اول (ترانسفورمر 300 kVA) بیشتر در معرض اضافه بار شدن قرار دارد، لذا لازم است سهم بار آن در مقدار نامی خود تشییت شود در نتیجه:

$$\vec{S}_1 = \frac{\vec{Z}_{eq_r}}{\vec{Z}_{eq_1} + \vec{Z}_{eq_r}} \vec{S}_L^* \Rightarrow 300 = \frac{8}{8+4} \vec{S}_L \Rightarrow |\vec{S}_L| = 450 \text{ kVA}$$



۵- گزینه «۴» با توجه به روابط ضریب قدرت تنظیم صفر و درصد تنظیم حداقل می‌توان نوشت:

$$\cos \varphi_{cr} \frac{X_{eq}}{|\vec{Z}_{eq}|} = 0/9 \Rightarrow X_{eq} = 3/6\% \Rightarrow R_{eq} = 1/74\%$$

$$V.R_{max} = |\vec{Z}_{eq}| = 0/04$$

با جایگذاری مقادیر X_{eq} و R_{eq} در رابطه درصد تنظیم:

$$\% V.R = K_c (R_{eq} \cos \varphi + X_{eq} \sin \varphi) \times 100 = (1/74 \times 0/8 + 3/6 \times 0/6) \times 100 = 3/5\%$$



۶- گزینه «۳» در بار نامی و ضریب قدرت واحد:

$$\eta = \frac{1 \times 500}{1 \times 500 + P_{cu_n} + P_{fe}} = 0/9 \Rightarrow P_{cu_n} + P_{fe} = 55/5 \text{ W}$$

در نصف بار نامی و ضریب قدرت واحد:

$$\eta = \frac{\frac{1}{2} \times 500}{\frac{1}{2} \times 500 + \frac{1}{4} P_{cu_n} + P_{fe}} = 0/9 \Rightarrow \frac{1}{4} P_{cu_n} + P_{fe} = 27/7 \text{ W}$$

با حل دو معادله به دست آمده $P_{fe} = 18/5 \text{ W}$ و $P_{cu_n} = 37 \text{ W}$ با حل دو معادله به دست آمده $K_c = \frac{375}{500} = 0/75$ می‌گردد، لذا در بار $W 375$ که معادل ضریب بار $W 75$ است داریم:

$$\eta = \frac{0/75 \times 500}{0/75 \times 500 + 0/75 \times 37 + 18/5} = 90/5\%$$





۷- گزینه «۳» اول اینکه تلفات در آزمایش اتصال کوتاه همان تلفات مسی نامی است پس $P_{Cu_n} = P_{SC} = 200W$ و $P_{Fe} = P_{OC} = 120W$ است. دوم اینکه در تبدیل ترانسفورمر به اتوترانسفورمر تلفات‌های مسی و آهنی تغییر نمی‌کنند. (چرا؟)، اما توان خروجی در حالت اتوترانسفورمری زیاد می‌شود به طوری که با جایگذاری در رابطه راندمان می‌توان نوشت:

$$\eta = \frac{K_c S_n \cos \varphi}{K_c S_n \cos \varphi + K_c^2 P_{Cu_n} + P_{Fe}} = \frac{1 \times 22000 \times 0.8}{1 \times 22000 \times 0.8 + 200 + 120} = 99.8\%$$

۸- گزینه «۱» با توجه به رابطه راندمان حداکثر داریم:

$$\eta_{max} = \frac{K_{cm} \cos \varphi}{K_{cm} \cos \varphi + 2P_{Fe}} \Rightarrow 0.8 = \frac{K_{cm} \times 1}{K_{cm} \times 1 + 2 \times 0.05} \Rightarrow K_{cm} = 0.4$$

$$K_{cm} = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{Cu_n}}} \Rightarrow P_{Cu_n} = \frac{0.05}{(0.4)^2} = 31.25 P.U \quad \text{با توجه به رابطه ضریب بار حداکثر داریم:}$$

$$\eta = \frac{K_c \cos \varphi}{K_c \cos \varphi + K_c^2 P_{Cu_n} + P_{Fe}} = \frac{\frac{1}{2} \times 0.875}{\frac{1}{2} \times 0.875 + (\frac{1}{2})^2 \times 0.3125 + 0.05} = 77\% \quad \text{با جایگذاری در رابطه راندمان داریم:}$$

توضیح: در قسمت صورت سؤال اشتباه تایپی رخ داده است و باید گزینه (۱) به عدد ۷۷ که همان پاسخ صحیح است تغییر یابد.

۹- گزینه «۲» چون ترانسفورمر $300kVA$ دارای امپدانس کمتری است، پس احتمال اضافه بار شدن آن بیشتر است، لذا بار آن را در $1/1$ مقدار نامی خود تثبیت می‌نماییم، اما پیش از آن لازم است U_{keq} را یافت لذا:

$$U_{keq} = \frac{\sum S_n}{S_{n_1} + S_{n_2}} = \frac{300 + 600}{5 + 6} = \frac{90}{11}$$

با جایگذاری در رابطه تقسیم توان با توجه به مجاز بودن 10% اضافه بار داریم:

$$S_L = S_{n_1} \frac{\sum S_L}{U_{keq}} \Rightarrow 1/1 \times 300 = \frac{S_L}{300 + 600} \times \frac{90}{5} \Rightarrow S_L = 880kVA$$

۱۰- گزینه «۱» با توجه به روابط چگالی جریان و مقاومت اهمی هادی‌ها داریم:

$$\left. \begin{array}{l} I_1 = j_1 A_1 \\ I_2 = j_2 A_2 \\ R = \frac{\rho L}{A} \\ A = \frac{\pi}{4} d^2 \end{array} \right\} \frac{d_2 = 1/25 d_1 \Rightarrow A_2 = 1/25^2 A_1}{j_2 = 1/25 j_1} \rightarrow I_2 = (1/25)^2 I_1$$

$$P_{Cu_2} = \frac{1}{1/25^2} \times (1/25)^2 P_{Cu_1} = (1/25)^4 P_{Cu_1}$$

با توجه به مقادیر نسبت مقاومت‌ها برابر $R_2 = \frac{1}{(1/25)^2} R_1$ است لذا:

$$K_{cm_1} = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{Cu_{n1}}}} = 0/\lambda \Rightarrow P_{Fe} = 0/\lambda^2 P_{Cu_{n1}}$$

با جایگذاری در رابطه ضریب بار حداکثر داریم:


$$K_{cm_2} = \sqrt{\frac{P_{Fe}}{P_{Cu_{n2}}}} = \sqrt{\frac{0/\lambda^2 P_{Cu_{n1}}}{1/25^4 P_{Cu_{n1}}}} = \frac{0/\lambda}{1/25^2} = 0/512 \approx 51/2\%$$





«آزمون (۳)»

۱- گزینه «۴» در آزمایش اول:



$$|\vec{Z}_{eq}| = \frac{16}{30} \Omega \Rightarrow R_{eq} = |\vec{Z}_{eq}| \cos \varphi_{sc} = \frac{16}{30} \times 0/2 = \frac{32}{300} \Omega$$

$$\Rightarrow X_{eq} = \sqrt{\left(\frac{16}{30}\right)^2 - \left(\frac{32}{300}\right)^2} = 0/522 \Omega$$

در فرکانس ۲۵Hz راکتانس پراکندگی نصف حالت ۵۰ Hz است لذا:

$$X_{eq_r} = \frac{1}{\omega} \times 0/522 = 0/261 \Omega$$

$$|I_{sc_r}| = \frac{V_{sc_r}}{|\vec{Z}_{eq_r}|} = \frac{16}{\sqrt{0/261^2 - 0/106^2}} = 56/7 A$$

اما $R_{eq_r} = R_{eq_i} = 0/106 \Omega$ ثابت خواهد ماند لذا:

۲- گزینه «۱» با توجه به رابطه درصد تنظیم ولتاژ می‌توان نوشت:

$$\% V.R = K_c (R_{eq} \cos \varphi + X_{eq} \sin \varphi) = 1 \times [0/015 \times 0/8 + 0/04 \times 0/6] = 3/6\%$$

يعنى ولتاژ دربار کامل ۳/۶ کمتر از بی‌باری است لذا:


$$V_{FL_r} = (1 - 0/036) \times V_{NL} = 221/72 V$$

۳- گزینه «۳» با توجه به روابط تلفات فوکو و هیسترزیس داریم:

$$\begin{aligned} P_f &\sim V_{core} B f^2 \xrightarrow{B \sim \frac{V_{rms}}{NfA}} \begin{cases} P_f \sim V_{core} \frac{V_{rms}}{N^2 f^2 A^2} f^2 \\ P_h \sim V_{core} \frac{V_{rms}}{N^2 f^2 A^2} f \end{cases} \Rightarrow P_c = P_f + P_h \sim L_{av} \frac{V_{rms}}{N^2 A} \end{aligned}$$

چون ابعاد هسته دو برابر شده L_{av} دو برابر و A چهار برابر می‌گردد، ولتاژ نیز دو برابر و تعداد دور نصف شده است، پس تلفات کل ۸ برابر شده

$$\text{يعنى } W = 8 \times 3000 = 24000 W \text{ می‌گردد. چگالی میدان نیز طبق همان رابطه } \frac{V_{rms}}{NfA} \text{ بدون تغییر همان } 1/2 \text{ خواهد بود.}$$



$$P_r = \frac{100^2}{200} + \frac{300^2}{200} = 500 W = P_1 \Rightarrow I_1 = \frac{P_1}{V_1} = \frac{500}{400} = 1/25 A$$

$$I_{21} = \frac{100}{200} = 0/5 A \Rightarrow I_{ab} = I_1 - I_{21} = 1/25 - 0/5 = 0/75 A$$

۴- گزینه «۴» با تحلیل مداری داریم:

$$U_{KA} = \sqrt{1/5^2 + 6^2} = 6/18\% \Rightarrow U_{K_{eq}} = \frac{1000 + 500}{\frac{500}{6/18} + \frac{1000}{6/28}} \approx 6/24\%$$

$$U_{KB} = \sqrt{1^2 + 6/2^2} = 6/28\%$$

$$S_B = S_{nB} \frac{\sum S_L}{\sum S_n} \frac{U_{K_{eq}}}{U_{KB}} = 1000 \times \frac{1200}{1000 + 500} \times \frac{6/24}{6/28} \approx 795 kVA$$

با جایگذاری در رابطه تقسیم توان داریم:

با توجه به گزینه‌ها دیگر نیازی به محاسبه زاویه نمی‌باشد.



۶- گزینه «۴» ابتدا باید $U_{K_{eq}}$ دو ترانسفورمر را یافت.

$$U_{K_1} = \sqrt{1^2 + 5^2} = 5/1\% \Rightarrow U_{K_{eq}} = \frac{600+300}{\frac{600}{5/1} + \frac{300}{4/27}} = 4/79\%$$

$$U_{K_2} = \sqrt{1/5^2 + 4^2} = 4/27\%$$

با توجه به رابطه تقسیم توان بین ترانسفورمرها داریم:

$$S_1 = 600 \times \frac{75}{600+300} \times \frac{4/79}{5/1} = 470 \text{ kVA} \Rightarrow S_2 = 75 - 470 = 280 \text{ kVA}$$

۷- گزینه «۱» چون اولی ستاره است داریم:

$$V_{rms} = 4/44 N_1 f \varphi_{max} \Rightarrow N_1 \frac{\frac{11000}{\sqrt{3}}}{4/44 \times 50 \times 0/03} = 936 \text{ دور}$$

$$N_2 = \frac{3300}{4/44 \times 50 \times 0/03} = 495 \text{ دور}$$

$$N_3 = \frac{6000}{4/44 \times 50 \times 0/03} = 520 \text{ دور}$$

به طور مشابه برای دومی که مثلث است داریم:

و برای سومی:

۸- گزینه «۳» با توجه به معادلات ولتاژ تغذیه و جریان بی‌باری داریم:


$$V_1(t) = 100\sqrt{2} \sin(\omega t - 40^\circ) + 10 \sin(3\omega t + 25^\circ)$$

$$i_o(t) = 8 \sin(\omega t - 85^\circ) + 2\sqrt{3} \cos(3\omega t - 95^\circ) = 8 \sin(\omega t - 85^\circ) + 2\sqrt{3} \sin(3\omega t - 5^\circ)$$

تلفات هسته تحت این ولتاژ جریان برابر است با:

$$P_c = P_f = \frac{1}{2} V_{m_1} I_{m_1} \cos \alpha_1 + \frac{1}{2} V_{m_3} I_{m_3} \cos \alpha_3 = \frac{1}{2} \times 100\sqrt{2} \times 8 \cos(-40 - (-85)) + \frac{1}{2} \times 10 \times 2\sqrt{3} \cos(25 - (-5)) = 415 \text{ W}$$

۹- گزینه «۲» در حالت بسته بودن کلید:




$$P_{out} = P_{in} = 100 \times 2 + 100 \times 1 = 500 \text{ W}$$

$$I_{in} = \frac{500}{400} = 1/25 \text{ A}$$

با توجه به پلاریته ولتاژها و جهت جریان‌ها دیده می‌شود که سیم‌پیچی وسطی ثانویه است و دو سیم‌پیچ دیگر اولیه است لذا:

$$P_{T_1} = 200 \times 0/75 = 15 \text{ W}$$

در حالت باز بودن کلید:



$$P_{out} = P_{in} = 1/5 \times 200 = 40 \text{ W}$$

$$I_{in} = \frac{40}{400} = 1/125 \text{ A}$$

در این حالت سیم‌پیچ بالایی اولیه و دو سیم‌پیچ دیگر ثانویه است لذا:

$$P_{T_2} = 100 \times 1/125 = 112/5 \text{ W}$$

با مقایسه با حالت اول داریم:

$$\Delta P_T = 15 - 112/5 = 37/5 \text{ W}$$

پس کاهش توان به اندازه $W/5 = 37/5$ داریم.



۱۰- گزینه «۲» ابتدا امپدانس درصد ترانسفورمرها را با یکدیگر مقایسه می‌نماییم:

$$|\vec{Z}_{\text{eqA}}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}\Omega \Rightarrow |\vec{Z}_{\text{eqA}}| = |\vec{Z}_{\text{eqB}}| = \sqrt{5}\Omega$$

$$|\vec{Z}_{\text{eqB}}| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}\Omega$$

البته چون دو ترانسفورمر هم توان (و هم‌ولتاژ هستند)، پس مقادیر پریونتی امپدانس‌ها نیز یکسان است. چون امپدانس درصدها یکی است، پس سهم بار هر دو یکی است، اما چون در صورت مسئله تأکید شده که سهم بار ترانسفورمر A باید بیشتر باشد، پس باید به ترانسفورمر B یک راکتانس اضافه نمود.

$$\frac{|\vec{I}_A|}{|\vec{I}_B|} = \frac{|\vec{Z}_{\text{eqB}} + \vec{Z}_{\text{ex}}|}{|\vec{Z}_{\text{eqA}}|} \Rightarrow 1/1 = \frac{|2+j1+jX_{\text{ex}}|}{|1+j2|} \Rightarrow 1/1 \times \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{2^2 + (1+X_{\text{ex}})^2} \Rightarrow X_{\text{ex}} = \sqrt{2^2 - 1} \approx 0.4\Omega$$




پاسخنامه تشریحی آزمون خودسنجی فصل پنجم

«آزمون (۱)»

۱- گزینه «۴» ابتدا لغزش معادل گشتاور حداکثر را به دست می‌آوریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} S_{T_{max}} = \frac{R_r}{X_{ro}} = \frac{\circ / 5}{1} = \circ / 5 \\ N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 5}{6} = 100 \text{ rpm} \end{array} \right. \Rightarrow N_m \Big|_{T_{max}} = N_s(1 - S_{T_{max}}) = 100(1 - \circ / 5) = 50 \text{ rpm}$$

۲- گزینه «۲» در رتور کلاس D بیشترین گشتاور را اندازی ایجاد می‌گردد.



$$\begin{aligned} N_s &= \frac{120 \times 6}{4} = 180 \text{ rpm} \\ S &= \frac{180 - 162}{180} = \circ / 1 \end{aligned}$$

$$P_{ag} = P_1 - (P_{cu_s} + P_{fe}) = 22 - (1/2 + \circ / 2) = 20 / 6 \text{ kW}, \quad P_{conv.} = P_{ag}(1 - S) = 20 / 6(1 - \circ / 1) = 18 / 54 \text{ kW}$$

$$P_\gamma = P_{conv.} - \Delta P_{mec} = 18 / 54 - 1 / 8 = 16 / 74 \text{ kW} \Rightarrow T_\gamma = \frac{60 P_\gamma}{2\pi N_m} = \frac{60 \times 16 / 74 \times 10^3}{2\pi \times 1620} \approx \frac{300}{\pi} \text{ N.m}$$

۴- گزینه «۲» در حالت ساده چون در نواحی حدود سرعت نامی (در بارهای کم) لغزش به صورت خطی با گشتاور بار متناسب است، پس در نصف بار نامی (HL)، لغزش نیز نصف می‌گردد. لذا:

$$N_{m_{NL}} = 595 \text{ rpm} \Rightarrow N_s = 600 \text{ rpm} \Rightarrow S_{FL} = \frac{600 - 550}{600} = \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow S_{HL} = \frac{1}{2} S_{FL} = \frac{1}{24} \Rightarrow N_{m_{HL}} = 600(1 - \frac{1}{24}) = 575 \text{ rpm}$$

۵- گزینه «۳» چنانچه هارمونیک‌های فضایی به خوبی تضعیف نشوند به دلیل وقوع پدیده خزش موتور در سرعتی حدود $\frac{1}{\sqrt{3}}$ سرعت نامی کار خواهد نمود لذا:

$$N_m = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{120 \times 5}{4} \right) = 214 \text{ rpm}$$

۶- گزینه «۱» با توجه به اطلاعات داده شده داریم:

$$\left. \begin{array}{l} P_{cu_s} = \Delta P_{mec} + P_{fe} \\ P_{cu_\gamma} = \frac{1}{\sqrt{3}} P_{cu_s} \\ \Delta P_{mec} = P_{fe} \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta P = P_{cu_s} + P_{fe} + P_{cu_r} + \Delta P_{mec} \Rightarrow \Delta P = \sqrt{3} P_{cu_r}$$

$$\eta = \frac{P_\gamma}{P_\gamma + \Delta P} = \frac{P_{ag} - \sqrt{3} P_{cu_r}}{(P_{ag} - \sqrt{3} P_{cu_r}) + \sqrt{3} P_{cu_r}} \Rightarrow \eta = \frac{P_{ag} \left(1 - \sqrt{3} \frac{P_{cu_r}}{P_{ag}} \right)}{P_{ag} \left(1 + \sqrt{3} \frac{P_{cu_r}}{P_{ag}} \right)} = \frac{1 - \sqrt{3} S}{1 + \sqrt{3} S} = \eta$$

با جایگذاری در رابطه راندمان داریم:

$$\Rightarrow S = \frac{1 - \eta}{\sqrt{3} + \eta} \xrightarrow{\eta = 0 / 87} S = 0 / 016 \xrightarrow{N_s = \frac{120 \times 6}{4} = 180 \text{ rpm}} N_m \approx 177 \text{ rpm}$$



$$S_{T_{\max}} = \frac{R_r}{X_{ro}}$$

۷- گزینه «۴» رابطه لغزش معادل گشتاور حداکثر به صورت زیر است:

اگر بخواهیم گشتاور راهاندازی حداکثر گردد باید $S_{T_{\max}} = 1$ شود لذا:

$$\frac{R_r}{X_{ro}} = 1 \Rightarrow X_{ro} = R_r$$

یعنی باید فرکانس استاتور آنقدر کم شود تا راکتانس رتور در حالت راهاندازی که در فرکانس 40Ω برابر 60 Hz است به 15Ω برسد پس باید فرکانس $\frac{1}{4}$ حالت اول یعنی 15 Hz گردد.

۸- گزینه «۱» سرعت سنکرون برابر است با:

$$N_s = \frac{120 \times 60}{4} = 1800 \text{ rpm} \Rightarrow N'_r = 1800 - 1720 = 80 \text{ rpm}$$


در صورت تست $N'_r - N_m$ خواسته شده لذا:

$$N'_r - N_m = 80 - 1720 = -1640 \text{ rpm}$$

۹- گزینه «۳» در اثر ایجاد اشباع، هارمونیک‌های زمانی در میدان دوار پدید می‌آید لذا:

$$N_{S_1} = \frac{120 \times 60}{6} = 1200 \text{ rpm}$$

$$\begin{cases} N_{S_\delta} = -5 \times 1200 = -6000 \text{ rpm} \\ N_{S_\gamma} = +7 \times 1200 = 8400 \text{ rpm} \end{cases} \Rightarrow N_{S_\delta} - N_{S_\gamma} = -6000 - 8400 = 14400 \text{ rpm}$$



۱۰- گزینه «۲» از آنجایی که مشخصه مکانیکی بار ثابت نبوده، بلکه متناسب با سرعت است. طبق شکل زیر با افزایش مقدار مقاومت رئوستا، علاوه بر افت سرعت، افت گشتاور نیز بخواهیم داشت لذا:

(۱) بهدلیل افت توأم گشتاور و سرعت، توان اخذ شده از ورودی کم می‌شود. لذا جریان پایین می‌آید.

(۲) بهدلیل اهمی تر شدن مدار رتور، ضریب قدرت بالا می‌رود.

(۳) با اینکه مقاومت اهمی به مدار اضافه شده اما چون جریان کم شده تلفات و در نتیجه راندمان تغییر زیادی نمی‌کند.



«آزمون (۲)»

۱- گزینه «۱» با توجه به اینکه گشتاور حداکثر متناسب با مجدور فرکانس است داریم:

$$\frac{T_{max_1}}{T_{max_2}} = \left(\frac{f_1}{f_2}\right)^2 \Rightarrow \frac{T_{max_1}}{T_{FL}} = \left(\frac{f_1}{f_2}\right)^2 \frac{T_{max_2}}{T_{FL}} \Rightarrow 2 = \left(\frac{40}{50}\right)^2 \times \frac{T_{max_2}}{T_{FL}} \Rightarrow \frac{T_{max_2}}{T_{FL}} = \frac{2}{\left(\frac{40}{50}\right)^2} = 3/125$$

۲- گزینه «۴» ابتدا جریان رتور در حالتی که گشتاور حداکثر تولید می‌گردد را محاسبه می‌نماییم:

$$S_{T_{max}} = \frac{R_r}{X_{ro}} = \frac{0/05}{0/5} = 0/1 \Rightarrow |\vec{I}_r|_{T_{max}} = \frac{S_{T_{max}} E_{ro}}{\sqrt{R_r^2 + (S_{T_{max}} X_{ro})^2}} = \frac{0/1 \times 126}{\sqrt{0/05^2 + (0/1 \times 0/5)^2}} \Rightarrow |\vec{I}_r|_{T_{max}} = 126\sqrt{2} A$$

با صرف نظر از تلفات مکانیکی (چون داده نشده)، توان و گشتاور تبدیل شده با توان و گشتاور خروجی برابر می‌گردد. لذا:

$$T_r = T_{conv.} = T_{ag} = \frac{\epsilon_0 P_{ag}}{2\pi N_s} = \frac{\epsilon_0 \frac{R_r}{S_{T_{max}}} |\vec{I}_r|^2}{2\pi N_s} = \frac{\epsilon_0 (3 \times \frac{0/05}{0/1} \times (126\sqrt{2})^2)}{2\pi \times \frac{120 \times 50}{4}} \Rightarrow T_{r_{max}} = 303/2 \frac{N}{m}$$

$$S_1 = \frac{1500 - 1450}{1500} = \frac{1}{30}$$

۳- گزینه «۳» لغزش نامی برابر است با:

چنانچه توان فاصله هوایی ثابت بماند با سه برابر شدن مقاومت رتور، لغزش نیز سه برابر می‌شود لذا:

$$S_2 = 3S_1 = 0/1 \Rightarrow N_{m_2} = N_s(1 - S_2) = 1500(1 - 0/1) = 1350 \text{ rpm}$$

۴- گزینه «۲» فرکانس بهینه بهمنظور حداکثرسازی گشتاور راهاندازی با مشتق‌گیری از رابطه T_{st} بهصورت زیر بهدست می‌آید:

$$\frac{\partial T_{st}}{\partial f_s} = 0 \Rightarrow f_{s_{opt}} = \frac{R_s + R_{r'}}{2\pi(L_s + L_{r'})} = \frac{0/1}{2\pi \times 0/02} \approx 1 \text{ Hz}$$

$$\frac{V_{s_{opt}}}{f_{s_{opt}}} = \frac{V_{s_n}}{f_{s_n}} \Rightarrow V_{s_{opt}} = 440 \times \frac{1}{60} = 58/66 \text{ V} \Rightarrow V_{s_{opt ph}} = \frac{58/66}{\sqrt{3}} = 33/87 \text{ V}$$

چون موتور باید با $\frac{V}{f}$ ثابت کار کند لذا:

۵- گزینه «۳» اگر هنگام تغذیه با 50% ولتاژ نامی، جریان $P.U$ باشد (I_{st}) جریان راهاندازی مستقیم یا همان جریان اتصال کوتاه

حتماً $2P.U$ است زیرا:

$$I_{st} = K I_{sc} = 1 \Rightarrow I_{sc} = \frac{1}{K} = \frac{1}{0/5} = 2 \text{ P.U}$$

حال که جریان راهاندازی مستقیم بهدست آمده است، درصورت استفاده از روش λ/Δ داریم:

$$I_{st} \Big|_{\lambda\Delta} = \frac{1}{\lambda} I_{sc} = \frac{2}{3} \text{ P.U}$$



۶- گزینه «۴» ابتدا لغزش نامی و لغزش معادل گشتاور حداکثر را به دست می‌آوریم:

$$S_{FL} = \frac{1500 - 1425}{1500} = 0.05 \Rightarrow \frac{T_{st}}{T_{FL}} = \frac{S_{T_{max}} + S_{FL}}{S_{FL}(S_{T_{max}} + 1)} = \frac{425}{520} P.U$$

$$S_{T_{max}} = \frac{R_r}{X_{ro}} = \frac{0.1}{0.5} = 0.2$$

حال که گشتاور راهاندازی به دست آمده می‌توان نوشت:

$$T_{st}(P.U) = K^r I_{sc} S_{FL} \Rightarrow \frac{425}{520} = I_{sc} \times 0.05 \Rightarrow I_{sc} = 4 P.U$$

$$I_{st} = 0.05 \times 4 = 1/44 P.U$$

در راهاندازی با تپ ۶۰٪ داریم:

۷- گزینه «۳» چون گشتاور در هر دو حالت یکسان است داریم:

$$\begin{cases} R'_{rB} = R'_{rA} \\ T_A = T_B \end{cases} \Rightarrow \frac{S_B}{S_A} = \frac{R'_{rB}}{R'_{rA}} \Rightarrow S_B = 4 S_A$$

توان خروجی برابر است با:

$$P_{out} = T_{out} \times \omega_m = T_{out}(1-S)\omega_s \Rightarrow \frac{P_{outB}}{P_{outA}} = \frac{(1-S_B)\omega_s}{(1-S_A)\omega_s} = \frac{1-4S_A}{1-S_A}$$

۸- گزینه «۴» با توجه به گشتاور حداکثر $U/6 P.U$ و لغزش معادل گشتاور حداکثر برابر $U/2 P.U$ داریم:

$$S_{T_{max}} = \frac{R'_r}{X'_{ro}} = \frac{0.1}{0.5} = 0.2 \Rightarrow X'_{ro} = 0.5 P.U$$

$$\frac{T_{mech}}{T_{max}} = \frac{2SS_{T_{max}}}{S_{T_{max}} + S} \Rightarrow \frac{1}{2/6} = \frac{2S \times 0.2}{0.2 + S} \Rightarrow S^2 - 1/0.4S + 0/0.4 = 0 \Rightarrow S = 0/0.4$$

ولتاژ تغذیه تا جایی می‌تواند کم شود که گشتاور حداکثر آنقدر کاهش یابد تا برابر گشتاور مورد نیاز برای حالت اول گردد، لذا ابتدا گشتاور بار را به دست می‌آوریم و سپس برابر گشتاور حداکثر جدید قرار می‌دهیم:

$$T_{mech_1} = \frac{3V^r}{\omega_s} \frac{S_1}{R'_r} = T_{max_1} = \frac{3V^r}{2\omega_s X'_{ro}} - \frac{X'_{ro}=0.5 P.U}{S_1=0.4} \Rightarrow V_{s_1} = \frac{2}{\sqrt{10}} V_{s_2} \Rightarrow V_{s_1} = 63/25 V_{s_2}$$

۹- گزینه «۳» ابتدا لازم است جریان اتصال کوتاه یا جریان راهاندازی مستقیم با اتصال مثلث را به دست آورد، لذا:

$$\frac{I_{sc}}{T_{FL}} = \frac{I_{sc}}{I_{BR}} = \frac{V_n}{V_{BR}} \Rightarrow \frac{I_{sc}}{25} = \frac{38}{76} \Rightarrow I_{sc_\lambda} = 125 A \Rightarrow I_{sc_\Delta} = 375 A$$

در راهاندازی با اتوترانسفوری با تپ ۶۰٪ داریم:

$$I_{in} = K^r I_{sc} = 0.6 \times 375 = 135 A$$

$$S_1 = \frac{1500 - 1404}{1500} = 0.064$$

۱۰- گزینه «۴» لغزش در شرایط کاری اول برابر است با:

با توجه به رابطه گشتاور مکانیکی داریم:

$$T_{mech} = \frac{3V^r}{\omega_s} \frac{S}{R'_r} \xrightarrow{\text{در ثابت } R'_r \text{ و } f} \frac{T_{mech_1}}{T_{mech_2}} = \left(\frac{V_{s_1}}{V_{s_2}}\right)^2 \frac{S_1}{S_2} = 1$$


با جایگذاری $V_{s_2} = 0.8 V_s$ و $S_1 = 0.064$ داریم:

$$1 = \left(\frac{V_{s_1}}{0.8 V_s}\right)^2 \times \frac{0.064}{S_2} \Rightarrow S_2 = 0.1 \Rightarrow N_{m_2} = 1500(1 - 0/0.1) = 1350 rpm$$



«آزمون (۳)»

۱- گزینه «۲» با توجه به اینکه از امپدانس استاتور صرف نظر نشده است مدار معادل به صورت زیر است:



$$|\bar{I}'_{L_{st}}| = \frac{1}{|1 + 0/15 + j3|} \times 63/3 = 19/70 A, \quad |\bar{I}'_{u_{st}}| = \frac{|0/15 + j3|}{|1 + 0/15 + j3|} \times 63/3 = 59/18 A$$

$$\left. \begin{aligned} T_{u_{st}} &= \frac{3}{\omega_s} \frac{R'_L}{S} |\bar{I}'_L|^2 = 1/64 N.m \\ T_{u_{st}} &= \frac{3}{\omega_s} \frac{R'_u}{S'} |\bar{I}'_u|^2 = 100/32 N.m \end{aligned} \right\} \Rightarrow T_{st} = 1/64 + 100/32 \approx 101/9 N.m$$

۲- گزینه «۴» در موتور با تعذیه دوگانه داریم:

$$N_m = \frac{120(f_s \pm f_r)}{P} = \frac{120(75 \pm 50)}{6} = 500 \text{ rpm} \text{ و } 250 \text{ rpm}$$

۳- گزینه «۳» ابتدا لازم است اصلاحی جزیی در شکل صورت تست ایجاد شود، در موتور سمت راست لازم است نام ترمینال‌های b و c با یکدیگر عوض شوند، در واقع توالی فازهای اعمالی به موتور سمت راست، عکس توالی فازهای اعمالی به موتور سمت چپ است، در اینصورت میدان دور ایجاد شده در موتور سمت راست، عکس جهت میدان دور موتور سمپ چپ است؛ لذا جهت گشتاور القابی در این موتور نیز عکس یکدیگر بوده و در نتیجه موتور قادر به چرخیدن نمی‌باشد.

۴- گزینه «۱» با توجه به روابط گشتاور دو قفس و برابر قرار دادن آنها داریم:

$$\left. \begin{aligned} \frac{3}{\omega_s} \frac{R'_L}{S} |\bar{I}'_L|^2 &= \frac{3}{\omega_s} \frac{R'_u}{S} |\bar{I}'_u|^2 \\ \left| \bar{I}'_L \right|^2 &= \frac{V^2}{\left(\frac{1}{S}\right)^2 + \gamma^2} \\ \left| \bar{I}'_L \right|^2 &= \frac{V^2}{\left(\frac{\gamma}{S}\right)^2 + \gamma^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{1}{\left(\frac{1}{S}\right)^2 + \gamma^2} = \frac{\gamma^2}{\left(\frac{\gamma}{S}\right)^2 + \gamma^2} \Rightarrow S = 0/25$$



۵- گزینه «۱» با توجه به رابطه گشتاور راه اندازی داریم:

$$\begin{cases} \frac{T_{st}}{T_{FL}} = \left(\frac{I_{sc}}{I_{FL}}\right)^2 S_{FL} \\ I_{sc} = \eta I_F \\ S_{FL} = \frac{1800 - 1710}{1800} = 0.05 \end{cases} \Rightarrow \frac{T_{st}}{T_{FL}} = 1/\lambda$$

با جایگذاری در رابطه نسبت گشتاورها داریم:

$$\frac{T_{st}}{T_{FL}} = \frac{S_{T_{max}}^2 + S^2}{S(S_{T_{max}} + 1)} \Rightarrow 1/\lambda = \frac{S_{T_{max}}^2 + 0.05^2}{0.05(S_{T_{max}} + 1)} \Rightarrow S_{T_{max}} = 0.31$$

$$N_m \Big|_{T_{max}} = 1800(1 - 0.31) \approx 1242 \text{ rpm}$$

حال که لغزش معادل گشتاور حداکثر به دست آمده داریم:



۶- گزینه «۱» کافی است معادله گشتاور تولیدی موتور را با معادله گشتاور مکانیکی بار برابر قرار دهیم:

$$T_e = \frac{\gamma V_s^2}{\omega_s R'_r} S = T_L = K_L \omega_m = K_L \omega_s (1 - S)$$

$$\text{با توجه به اتصال ستاره } V_{s_{Ph}} = \frac{V_{s_L}}{\sqrt{3}} = \frac{90\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 90 \text{ V} \text{ می‌باشد لذا:}$$

$$\frac{\frac{3 \times 90^2}{2\pi N_s \times 0.75}}{60} S = \frac{4}{\pi} \times \frac{2\pi N_s}{60} (1 - S) \xrightarrow{N_s = \frac{120 \times 60}{\lambda} = 900 \text{ rpm}} S = 0.1 N_m = 900(1 - 0.1) = 810 \text{ rpm}$$

$$(در صورت تست به اشتباه ولتاژ ۹۰\sqrt{3} \text{ و } K_L = \frac{4}{\pi} \text{ عنوان شده که نیاز به اصلاح دارد})$$



۷- گزینه «۱» با توجه به اینکه بار از نوع گشتاور ثابت است داریم:

$$\begin{cases} T_{mech} = \frac{\gamma V_s^2}{\omega_s R'_r} S \xrightarrow{\text{ثابت}} T_{mech} \sim \frac{V_s^2}{f_s} S \Rightarrow \frac{T_{L_1}}{T_{L_2}} = 1 = \frac{T_{mech_1}}{T_{mech_2}} = \left(\frac{V_{s_1}}{V_{s_2}}\right)^2 \left(\frac{S_1}{S_2}\right) \left(\frac{f_{s_2}}{f_{s_1}}\right) \\ T_L = \text{ثابت} \end{cases}$$

$$\text{لغزش در حالت اول برابر } S_1 = \frac{900 - 855}{900} = 0.05 \text{ است لذا:}$$

$$1 = \left(\frac{369}{400}\right)^2 \times \frac{0.05}{S_2} \Rightarrow S_2 = 0.045$$

$$N_{m_2} = N_{s_2}(1 - S_2) = \frac{120 \times 50}{6} (1 - 0.045) = 955 \text{ rpm}$$

حال که لغزش حالت دوم به دست آمده داریم:





۸- گزینه «۲» هنگامی شار فاصله هوایی ثابت می‌ماند که $\frac{V}{f}$ ثابت بماند لذا:

$$\frac{T_{max_1}}{T_{max_2}} = \left(\frac{V_1}{f_1} \frac{f_2}{V_2} \right)^r \xrightarrow{\frac{V_1=V_2}{f_1=f_2}} T_{max_1} = T_{max_2} \Rightarrow \text{گشتاور حداکثر ثابت می‌ماند.}$$

$$\frac{T_{st_1}}{T_{st_2}} = \frac{V_1^r f_2^r}{f_1^r V_2^r} \xrightarrow{\frac{V_1=V_2}{f_1=f_2}} \frac{T_{st_1}}{T_{st_2}} = 1 \Rightarrow T_{st_1} = T_{st_2}$$

چون $f_1 < f_2$ است پس $T_{st_2} > T_{st_1}$ است یعنی گشتاور راه اندازی افزایش می‌یابد.

۹- گزینه «۳» با توجه به روابط امپدانس رتور و لغزش معادل توان حداکثر داریم:

$$|\bar{Z}'_{ro}| = \sqrt{R'_r + X'_{ro}} = 1$$

$$S_{P_{max}} = \frac{R'_r}{R'_r + \sqrt{R'_r + X'_{ro}}} = 0/4 \Rightarrow \frac{R'_r}{R'_r + 1} = 0/4 \Rightarrow R'_r = \frac{1}{3}\Omega$$

$$1 = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + X'_{ro}} \Rightarrow X'_{ro} = \frac{\sqrt{5}}{3}\Omega$$

با جایگذاری در معادله اول داریم:

۱۰- گزینه «۲» جریان I در واقع جریان موتور است هنگامی که با گشتاور حداکثر کار می‌کند لذا:

$$\frac{I_{S_{T_{max}}}}{I_{S_{FL}}} = I_{S_{T_{max}}} \text{ (P.U)} = \sqrt{\frac{1}{2} \left[1 + \left(\frac{S_{T_{max}}}{S_{FL}} \right)^2 \right]} \xrightarrow{\frac{S_{T_{max}} = \frac{1000-700}{1000} = 0/3}{S_{FL} = \frac{1000-900}{1000} = 0/1}} \frac{I_{S_{T_{max}}}}{125} = \sqrt{\frac{1}{2} \left[1 + \left(\frac{0/3}{0/1} \right)^2 \right]} = 125\sqrt{5} A$$