

## فصل اول

### اتصالات جدا نشدنی

#### مفاهیم اصلی اجزای ماشین

##### تعریف اجزای ماشین:

اجزای ماشین به قطعاتی از ماشین گفته می‌شود که هر کدام بنابر وظیفه و کار خود، دارای شکل معین بوده، می‌توانند ثابت یا متحرک باشند.

##### تعریف مکانیسم:

از به هم پیوستن تعدادی از اجزای ماشین که نحوه ارتباط آن‌ها با هم حرکت معینی را بوجود می‌آورد «مکانیسم» ایجاد می‌شود.

##### تعریف ماشین:

ماشین از به هم پیوستن مکانیسم‌ها بوجود می‌آید و وسیله‌ای برای تبدیل یا انتقال کار و انرژی است. بعبارت دیگر هنگامی که مکانیسم برای انتقال انرژی در عمل مشخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مکانیسم به ماشین تبدیل می‌گردد لذا می‌توان گفت ماشین مکانیسمی است که نیرو و حرکت را انتقال می‌دهد و کار مفید انجام می‌دهد.

##### کلمه مثال ۱ - کدام تعریف در مورد «مکانیسم» صحیح است؟

- ۱) قطعاتی از ماشین که هر یک بنابر وظیفه خود دارای شکل خاص و معینی می‌باشند.
- ۲) از به هم پیوستن تعدادی از اجزای ماشین که نحوه ارتباط آن‌ها با هم حرکت معینی را بوجود می‌آورد.
- ۳) وسیله‌ای است برای تبدیل یا انتقال کار و انرژی.
- ۴) نحوه اتصال اجزای ماشین به یکدیگر

پاسخ: گزینه «۲»

##### طبقه‌بندی اجزای ماشین:

- ۱- اجزا اتصال دهنده: پیچ و مهره، پرچ، خار، گوه، پین و ...
- ۲- اجزا و قطعات تولیدکننده قدرت: سیلندر، پیستون، اجزای موتورهای الکتریکی، دینام و ...
- ۳- اجزا انتقال دهنده قدرت و حرکت - اجزای ارتباطی: چرخ دنده، چرخ تسمه، چرخ زنجیر، کوپلینگ، کلاچ و ...
- ۴- اجزا هدایت کننده جهت حرکت: فرمان‌ها، بادامک‌ها، خارج از مرکزها و ...
- ۵- اجزا ضربه گیر و آرام کننده ارتعاشات: فنرها، ارتعاش گیرها و ...
- ۶- اجزا تکیه گاهی: یاتاقان‌ها، سطوح راهنما و ...
- ۷- اجزا حامل: محورها، اکسل‌ها و ...
- ۸- اسکلت و چهارچوب دستگاه: شاسی، بدنه، دیواره، قاب و ...



**کله مثال ۲ - «چرخ دنده و چرخ تسمه» در کدام گروه اجزای ماشین قرار می گیرند؟**

- (۱) انتقال دهنده قدرت و حرکت  
 (۲) اتصال دهنده قطعات به یکدیگر  
 (۳) ماشین های تولید کننده قدرت  
 (۴) هدایت کننده جهت حرکت

پاسخ: گزینه «۱»

**کله مثال ۳ - «خار و گوه» در کدام گروه از طبقه بندی اجزای ماشین قرار دارند؟**

- (۱) اجزا اتصال  
 (۲) اجزا هدایت کننده جهت حرکت  
 (۳) اجزا انتقال دهنده قدرت و حرکت  
 (۴) اجزا تولید کننده قدرت

پاسخ: گزینه «۱» اجزا اتصال دو یا چند قطعه را به یکدیگر و یا ماشین را به فوندانسیون اتصال می دهند.

### اتصالات:

محصولات اولیه فلزی که در اختیار سازندگان و تولیدکنندگان قرار می گیرد و از آنها فرآورده های صنعتی تولید می شود بصورت فلزات ریختگری شده و یا آهنگری شده (نورد) است. برای ساختن یک محصول صنعتی فلزی، پس از بریدن قطعات و اجزای آن، لازم است این اجزا به یکدیگر پیوند خورده و به هم متصل شوند تا ساختار مورد نظر به وجود آید. برای رسیدن به این هدف روش های مختلف اتصالات مورد بحث می باشد. مهمترین روش اتصالات قطعات عبارتند از: اتصالات دائم، نیمه موقت و موقت.

### اتصالات دائم:

به اتصالاتی گفته می شود که پس از جداسازی آنها وسیله اتصال و قسمتی از قطعات متصل شده یا تمامی آنها آسیب بینند لذا در اتصال قطعات صنعتی هنگامی از این روش استفاده می شود که نیاز به جداسازی آنها نباشد. بعبارت دیگر هنگامی که بخواهند دو یا چند قطعه را بصورت دائم و همیشگی به یکدیگر متصل کنند از اتصالات دائم استفاده می شود مانند جوشکاری - لحیم کاری سخت - چسباندن (جوشکاری بدلیل استحکام قابل توجه و سرعت عمل زیاد استفاده فراوان تری دارد).

### اتصالات نیمه موقت:

وقتی قطعات یک سازه را نتوان به سهولت جوشکاری نمود (مانند ورق های نازک قطعات آلومینیومی و ...) و یا قطعات از نوع تعویضی باشند (مانند گلگیر و بدنه بعضی از خودروها) در این گونه موارد از اتصالات نیمه موقت استفاده می شود. مهمترین اتصالات نیمه موقت پرکاری و لحیم کاری نرم است.

### اتصالات موقت:

اتصالات موقت (جدا شدنی) به اتصالاتی اطلاق می شوند که در صورت لزوم بتوان قطعات متصل شده را به راحتی از هم جدا نمود. در این روش وسیله اتصال و قطعات اتصال در هنگام جدا کردن از بین نرفته و مجدداً قابل استفاده می باشند مانند پیچ و مهره، خار، گوه، پین و ...

**کله مثال ۴ - «اتصال دائم» اتصالی است که پس از جداسازی:**

- (۱) قطعات اتصال سالم بوده و عامل اتصال از بین برود.  
 (۲) قطعات اتصال و عامل اتصال هر دو سالم باشند.  
 (۳) قطعات اتصال و عامل اتصال هر دو خراب شوند.  
 (۴) قطعات اتصال از بین برود و عامل اتصال سالم باشد.

پاسخ: گزینه «۳» اتصالات دائم (همیشگی) به اتصالاتی گفته می شود که پس از جداسازی آنها وسیله اتصال و قسمتی از قطعات اتصال یا تمامی آنها آسیب بینند.

کج مثال ۵- برای اتصال اجزا و قطعات دستگاهی که به طور مکرر باز و بسته می‌شوند کدام اتصال مناسب است؟

- (۱) جوش (۲) پیچ و مهره (۳) لحیم نرم (۴) پرچ

پاسخ: گزینه «۲»

کج مثال ۶- به کدام دلیل جوشکاری رواج بیشتری در تولیدات صنعتی پیدا کرده است؟

- (۱) سهولت باز و بسته کردن قطعات (۲) مناسب برای اتصال قطعات ظریف و حساس

- (۳) کیفیت اتصال نسبت به سایر روش‌ها (۴) سرعت عمل و استحکام زیاد

پاسخ: گزینه «۴» در بین اتصالات دائم، جوشکاری بدلیل آسانی و سرعت عمل و هم چنین استحکام بخشیدن به قطعات اتصال

رواج بیشتری در تولیدات صنعتی پیدا کرده است.

نکته: اتصالات اجزای ماشین در اجرا به سه دسته زیر تقسیم بندی می‌شوند:

(۱) اتصالات مکانیکی: این اتصالات با استفاده از عوامل مکانیکی صورت می‌گیرد. مانند: پیچ و مهره، گوه، خار، پین و ...

(۲) اتصالات شیمیایی: این اتصالات با استفاده از مواد شیمیایی (جسبهای معدنی و آلی) صورت می‌گیرد.

(۳) اتصالات متالورژیکی: چنانچه قطعات در محل اتصال دچار تغییر خواص گردند، در اینصورت «اتصال متالورژیکی» صورت گرفته

است. مانند: جوشکاری و لحیم کاری سخت.

کج مثال ۷- فرایند جسبکاری جزو کدام گروه اتصالات اجزای ماشین در اجرا محسوب می‌شود؟

- (۱) متالورژیکی (۲) مکانیکی (۳) فیزیکی (۴) شیمیایی

پاسخ: گزینه «۴»

## WELDING

## جوشکاری

اتصال دو قطعه هم جنس را در صورتی که به یکی از روش‌های زیر انجام شود، جوشکاری گویند:

الف) در حالت مذاب یا جامد

ب) با استفاده از واسطه (از جنس قطعات اتصال) یا بدون واسطه (مواد کمکی)

ج) با ایجاد فشار یا بدون استفاده از فشار

جوشکاری عبارت است از یکپارچه کردن مواد فلزی و یا مصنوعی، که با بکاربردن حرارت تنها (جوش ذوبی) و یا حرارت و فشار (جوش

پرسی) صورت می‌گیرد.

### جوشکاری ذوبی:


در این روش جوشکاری لبه‌های مورد اتصال ذوب و با استفاده یا بدون استفاده از مفتول پرکننده درز (Filler metal) درهم آمیخته و پس

از انجماد قطعات بهم اتصال می‌یابند مانند جوشکاری با قوس الکتریکی و الکتروود فلزی، جوشکاری زیر پودری، جوشکاری با قوس

الکتریکی و حفاظت با گاز، جوشکاری با شعله گاز و ...

## جوشکاری فشاری:

فرایندی است که در آن لبه‌های مورد اتصال، تحت فشار و با استفاده از حرارت یا بدون آن درهم ادغام می‌شوند و قطعات به هم متصل می‌گردند. مانند جوشکاری آهنگری، اصطکاکی، القایی، مقاومتی و ...




### طبقه‌بندی فرآیندهای معمول جوشکاری

#### جوشکاری با قوس الکتریکی و الکتروود فلزی روپوش‌دار (SMAW)

در این روش جوشکاری انرژی لازم از تشکیل قوس الکتریکی که بین دو قطب صورت می‌گیرد بدست می‌آید. قوس الکتریکی عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو قطب و یونیزه شدن گاز موجود در منطقه قوس. عبارت دیگر قوس الکتریکی در نتیجه عبور جریان الکتریسیته از یک فاصله هوایی بین الکتروود و قطعه کار ایجاد می‌گردد. برای تشکیل قوس الکتریکی می‌توان از جریان مستقیم و یا متناوب استفاده نمود. در مواردی که از جریان مستقیم برای این منظور استفاده می‌شود معمولاً قطب مثبت به قطعه کار و قطب منفی به الکتروود متصل می‌گردد. در این حالت درجه حرارت در قطب مثبت (قطعه کار) در حدود 600 درجه سانتی گراد بیشتر از قطب منفی (الکتروود) می‌باشد. از این روش در جوشکاری قطعات ضخیم‌تر استفاده می‌گردد. در جوشکاری ورق‌های نازک بهتر است که قطب مثبت را به الکتروود و قطب منفی را به قطعه کار وصل کنند تا حوضچه مذاب کم عمق‌تر بوده و قطعه کار را سوراخ نکند. این روش در جوشکاری فولادهای آلیاژی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جهت تشکیل قوس الکتریکی، ولتاژ کم (15 تا 50 ولت) و شدت جریان زیاد (60 تا 300 آمپر) مورد نیاز بوده و برای تأمین آن لازم است که جریان برق شهر را که ولتاژ آن 220 ویا 380 ولت می‌باشد به ولتاژ مورد لزوم تبدیل نمود. وسیله تبدیل جریان ممکن است که ترانسفورماتور، یکسوکننده و یا یک موتور ژنراتور باشد که معمولاً بنام دستگاه جوشکاری معروف می‌باشد. در این میان موتور ژنراتورها و یکسوکننده‌ها جریان برق مستقیم عرضه کرده و در حقیقت یک نوع مبدل نیز می‌باشند ولی ترانسفورماتورها وظیفه تقلیل ولتاژ برق شهر و تأمین شدت جریان مورد لزوم برای تشکیل قوس الکتریکی را بعهده دارند، در تمام وسایل فوق جریان خروجی قابل تنظیم بوده و مقدار آن را می‌توان برحسب نوع کار تنظیم نمود.



### کج مثال ۸ - کدام مطلب درباره قوس الکتریکی صحیح است؟

- ۱) هر چه قوس الکتریکی کوتاهتر باشد، جریان الکتریکی ایجاد شده بیشتر است.
- ۲) هر چه قوس الکتریکی بلندتر باشد، جریان الکتریکی ایجاد شده بیشتر است.
- ۳) قوس الکتریکی طولانی تر نسبت به قوس الکتریکی کوتاهتر به ولتاژ کمتر نیاز دارد.
- ۴) در قوس الکتریکی، الکترونها از قطب مثبت به طرف قطب منفی جریان می‌یابند.

✓ پاسخ: گزینه «۱»

### کج مثال ۹ - وظیفه «ترانسفورماتور جوشکاری» چیست؟

- ۱) قابل تنظیم کردن ولتاژ جوشکاری
- ۲) کاهش شدت جریان و افزایش ولتاژ
- ۳) تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم
- ۴) کاهش ولتاژ و افزایش شدت جریان

✓ پاسخ: گزینه «۴» ترانس جوش وظیفه تقلیل ولتاژ برق شهر و تأمین شدت جریان مورد لزوم برای تشکیل قوس الکتریکی را بر عهده دارد.

### کج مثال ۱۰ - کدامیک از موارد زیر، جزو خصوصیات جوشکاری با برق AC نمی‌باشد؟

- ۱) قوس قوی و خوب
- ۲) مناسب برای جوشکاری قطعات نازک
- ۳) نگهداری قوس و ادامه جریان جوشکاری
- ۴) عدم وجود دمش یا ضربه مغناطیسی

✓ پاسخ: گزینه «۲» دستگاههایی که با جریان AC کار می‌کنند مناسب برای جوشکاری قطعات فولادی ضخیم می‌باشند.

### کج مثال ۱۱ - در کدام حالت، حرارت جوشکاری با قوس الکتریکی بیشتر است؟

- ۱) در قطب منفی با جریان متناوب
- ۲) در قطب منفی با جریان مستقیم
- ۳) در قطب مثبت با جریان متناوب
- ۴) در قطب مثبت با جریان مستقیم

✓ پاسخ: گزینه «۴» در فرآیند جوشکاری با قوس الکتریکی در قطب مثبت با جریان مستقیم بیشترین حرارت را خواهیم داشت.

**کله مثال ۱۲ - چرا در جوشکاری ورقهای نازک، قطب مثبت را به الکتروود وصل می نمایند؟**

- (۱) تا حوضچه مذاب کم عمق تر بوده و قطعه سوخا نشود.  
 (۲) زیرا سرباره بسیار کمتری ایجاد می شود.  
 (۳) زیرا الکتروودها بسیار سریعتر ذوب می شوند.  
 (۴) تا اثر دمش کاهش یابد.

✓ **پاسخ:** گزینه «۱» در جوشکاری ورقهای نازک بهتر است که قطب منفی را به قطعه کار و قطب مثبت را به الکتروود وصل نمایند تا حوضچه مذاب کم عمق تر بوده و قطعه را سوخا نکند. این روش در جوشکاری فولادهای آلیاژی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.


**کله مثال ۱۳ - در جوشکاری با الکتروود 4 میلی متری، طول قوس الکتریکی تقریباً چقدر باید باشد؟**

- (۱) بیشتر از دو برابر قطر الکتروود  
 (۲) حدود 4 میلی متر  
 (۳) حدود 2 میلی متر  
 (۴) هر چقدر کوتاهتر باشد بهتر است

✓ **پاسخ:** گزینه «۲» طول قوس الکتریکی بایستی تقریباً به اندازه قطر الکتروود تنظیم شود. در صورت زیاد بودن طول قوس، عمق نفوذ جوش کم، گرده جوش نامنظم و پاشیدگی مذاب و جرقهها به اطراف، افزایش خواهد یافت.


### الکتروودها:

الکتروودهای جوشکاری قطعاتی هستند هادی جریان الکتریسیته که در مجاورت قوس الکتریکی ذوب شده و بعنوان سیم جوشکاری وظیفه پر کردن فضای بین قطعات (درز جوش) را برعهده دارند.




جنس الکتروودها بستگی به جنس قطعات اتصال داشته و آنها را می توان به دو گروه بدون روپوش و روپوش دار تقسیم بندی نمود. الکتروودهای بدون روپوش نیز به دو دسته الکتروودهای لخت و الکتروودهای مغزی دار تقسیم بندی می شوند.

در موقع جوشکاری با الکتروودهای لخت بدلیل تماس مستقیم مذاب با هوای محیط، اکسیژن و ازت موجود در هوا با مذاب ترکیب شده و علاوه بر آن تولید جرقه زیاد نیز می نمایند بنابراین به کمک این الکتروودها فقط می توان با جریان مستقیم جوشکاری نمود.



در داخل الکتروودهای مغزی دار مواد معدنی ای قرار داده اند که باعث تثبیت بهتر قوس الکتریکی گردیده و به مقدار زیادی از نفوذ اکسیژن و ازت به داخل درز جوش، جلوگیری می نماید. این الکتروودها درز جوش بهتری را نسبت به الکتروودهای لخت عرضه کرده و از جریان متناوب می توان برای جوشکاری با آنها استفاده نمود.



الکتروودهای روپوش دار را در سه نوع و با روپوش نازک، متوسط و ضخیم تولید می کنند. وظیفه کلی روپوش الکتروودها یکنواخت کردن و تثبیت قوس الکتریکی، تشکیل سرباره بر روی درز جوش، محافظت از تأثیر گازهای موجود در هوا بر روی مواد مذاب و جلوگیری از چسبیدن الکتروود به سطح کار در هنگام جوشکاری بوده و علاوه بر آن می توان با افزودن فلزات معینی به آنها، درصد فلز مورد نظر را در محل درز جوش تغییر داد.

## انواع الکتروود:

طبقه‌بندی الکتروودها براساس نوع پوشش آنها می‌باشد که عبارتند از:

## ۱) الکتروود با پوشش سلولزی:

مقدار زیادی از پوشش این الکتروود سلولز می‌باشد که در هنگام سوختن با تولید هیدروژن و دی‌اکسید کربن حوضچه جوش را از اتمسفر محافظت می‌کند و نیز با این پوشش نفوذ جوش بهبود می‌یابد. قوس‌الکتریکی حاصل از این نوع الکتروودها بسیار نافذ بوده و اغلب برای جوشکاری خطوط لوله استفاده می‌شوند.

## ۲) الکتروود با پوشش رتیلی:

حالت طبیعی اکسید تیتانیوم (رتیل) پوشش اصلی این الکتروود است. استفاده از این الکتروودها نسبتاً آسان بوده لذا معمولاً در هر حالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. الکتروودهای رتیلی به «الکتروودهای همه کاره» نیز معروفند.

## ۳) الکتروود با پوشش اسیدی:

پوشش این الکتروود شامل اکسیدها و کربنات‌های منگنز، آهن و مقداری سیلیسیم است. سرباره جوش حاصل از جوشکاری با این الکتروود حجیم بوده، ظاهری بسیار صاف و تمیز دارد. با این الکتروود می‌توان از جریان مستقیم و متناوب استفاده کرد.

## ۴) الکتروود با پوشش اکسیدی:

اکسید آهن در پوشش این الکتروود به مقدار زیادی وجود دارد و بخاطر سرباره سنگین آن نفوذ جوش کم بوده و استحکام کمتری دارد.

## ۵) الکتروود با پوشش قلیایی (بازی):

پوشش این الکتروود دارای مقدار قابل ملاحظه‌ای کربنات کلسیم، فلوراید، آهک و ... است. جوش حاصل از جوشکاری با این الکتروود دارای خواص مکانیکی خوب بویژه مقاومت ضربه‌ای است.

نکته: بعلت تولید فلز جوش با هیدروژن کم الکتروودهای قلیایی، از آن‌ها در جوشکاری فولادهای حساس به هیدروژن و جوشکاری فولادهای ضخیم با کربن زیاد (بخاطر استحکام مناسب در مقابل ترک گرم) استفاده می‌کنند. در پوشش این الکتروودها جهت افزایش نرخ رسوب و بهبود رفتار قوس، پودر آهن اضافه می‌کنند.

جدول تیپ و خصوصیات الکتروودها

تیپ	علامت اختصاری	نوع جریان	حالت جوشکاری	کیفیت درز جوش	کاربرد
بازی (قلیایی)	Kb	مستقیم	تمام حالات	بیشترین استحکام	فولادهای ضخیم
اسیدی	Es	مستقیم یا متناوب	افقی و تقریباً تمام حالات	استحکام خیلی زیاد	فولادهای غیرحساس
دی‌اکسید تیتان (رتیلی)	Ti	مستقیم یا متناوب	تمام حالات	استحکام خوب	متعدد، فولادهای حساس، ورقهای نازک
اکسیدی	Ox	مستقیم یا متناوب	افقی	استحکام کم	گروه جوش صاف و خوش‌نما
سلولزی	Ze	مستقیم یا متناوب	تمام حالات	استحکام خوب، سرباره کم	قطعات غیریکنواخت

کج مثال ۱۴ - در جوشکاری لوله‌های گاز ترجیحاً از چه نوع الکتروودی استفاده می‌شود؟

(۱) قلیایی (۲) اسیدی (۳) سلولزی (۴) روتیلی

پاسخ: گزینه «۳» در جوشکاری لوله‌ها که تنها می‌توان از طرف خارج لوله آن را جوشکاری نمود و به داخل لوله دسترسی وجود ندارد، بایستی از الکتروود با نفوذ بالا استفاده کرد. بنابراین از الکتروودهای سلولزی استفاده می‌شود.

کج مثال ۱۵ - برای جوشکاری فولادهای ضخیم که نیاز به پیش‌گرمایی دارند، از چه نوع الکتروودی استفاده می‌شود؟

(۱) قلیایی (۲) روتیلی (۳) اکسیدی (۴) سلولزی

پاسخ: گزینه «۱»

کله مثال ۱۶ - وظیفه پوشش الکتروود ....

- (۱) افزایش نفوذ جوش  
(۲) افزایش شدت جریان  
(۳) دور کردن هوا از حوضچه جوش  
(۴) جلوگیری از تغییر شکل قطعات

پاسخ: گزینه «۳»

کله مثال ۱۷ - استحکام جوش در کدام یک از الکتروودهای زیر کمتر است؟

- (۱) بازی (۲) اسیدی (۳) رتیلی (۴) اکسیدی

پاسخ: گزینه «۴» پوشش اکسیدی الکتروودها از درصد زیادی اکسید آهن تشکیل شده است و استحکام کمتری نسبت به بقیه روکش‌ها دارد.

### انتخاب شدت جریان مناسب:

انتخاب شدت جریان مناسب، تعیین کننده عمق نفوذ جوش در سطح لبه‌های اتصال بوده و استحکام محل اتصال نیز به مقدار زیادی به این عمق بستگی دارد. شدت جریانی که برای جوشکاری تنظیم می‌شود به مقدار زیادی بستگی به ضخامت قطعات اتصال و قطر الکتروود دارد.

ضخامت قطعه به میلی‌متر						شدت جریان بر حسب آمپر
بیش از 10	8 - 10	4 - 8	2 تا 4	1.5 تا 2	0.8 تا 1.5	
260	210	115	70	50	—	جوش سطحی
290	230	130	80	60	25	جوش پخدار
6	5	3.25	2.5	2	1.5	قطر الکتروود به میلی‌متر

کله مثال ۱۸ - شدت جریان انتخابی برای جوشکاری، به چه عواملی بستگی دارد؟

- (۱) قطر الکتروود و ضخامت قطعات اتصال  
(۲) جنس قطعات جوشکاری  
(۳) نوع و حرکت الکتروود و قطعه کار  
(۴) استحکام و قدرت جوش

پاسخ: گزینه «۱» شدت جریان انتخابی برای جوشکاری به قطر الکتروود و ضخامت قطعات اتصال بستگی دارد.


کله مثال ۱۹ - کدام یک از کمیت‌های زیر در تعیین جریان جوشکاری تنظیم شده، مهم نیست؟

- (۱) ضخامت قطعه کار (۲) ضخامت الکتروود (۳) نوع روکش الکتروود (۴) طول الکتروود


پاسخ: گزینه «۴»

### زاویه نگهداری و هدایت الکتروود:

زاویه صحیح نگهداشتن امتداد الکتروود نسبت به درز جوش به عوامل متعددی مانند حالت جوشکاری، عمق درز جوش، عمق نفوذ جوش، جنس قطعه کار، جهت هدایت الکتروود و هم چنین اثر دمش قوس الکتریکی بستگی دارد. اما در جوشکاری درزهای ساده افقی، مخصوصاً زمانی که از جریان متناوب استفاده می‌شود، می‌توان الکتروود را نسبت به سطح کار با زاویه‌ای در حدود 50 درجه هدایت کرد.








## فصل چهارم

## اجزاء انتقال دهنده قدرت و حرکت - اجزای ارتباط

## GEAR

## چرخ دنده

بوسیله چرخ دنده‌ها می‌توان حرکت دورانی و گشتاور گردشی را بدون لغزش و بدون افت دور با نسبت دقیق از محوری به محور دیگر (در فاصله محورهای کم) منتقل نمود. هم چنین به کمک آن‌ها می‌توان نسبت انتقال و جهت گردش مورد لزوم را بدست آورد. برای این منظور از چرخ دنده‌های مختلفی استفاده می‌شود که نمونه‌هایی از آنها را در زیر مشاهده می‌نمائید.



انتقال نیرو و گشتاور در محورهای موازی به کمک چرخ دنده‌های پیشانی، در محورهای متقاطع توسط چرخ دنده‌های مخروطی و در محورهای متناظر بوسیله پیچ و چرخ حلزون و یا چرخ دنده‌های مارپیچی انجام می‌گیرد. به کمک چرخ و شانه نیز می‌توان حرکت دورانی را به حرکت مستقیم (خطی) و یا بالعکس تبدیل نمود.


به منظور افزایش دقت و کاهش صدا و فرسودگی، سطح دندانه‌ها را ابتدا سخت کاری سطحی نموده و سپس سنگ می‌زنند و همواره آن‌ها را در محفظه‌ای از روغن غوطه‌ور می‌نمایند. هم چنین برای جلوگیری از سوانح و ورود گرد و غبار، روی چرخ دنده‌ها را با محافظ مناسبی می‌پوشانند.

## فرم دندانه‌ها:


برای آن که در هنگام انتقال حرکت دندانه‌های درگیر با هم بدون ضربه و سر و صدا کار کرده و اصطکاک کمتری داشته باشند، بایستی فرم دندانه‌ها طبق یک منحنی معینی ایجاد شده باشد. منحنی‌های مورد استفاده در تولید دندانه‌های چرخ دنده‌ها معمولاً منحنی‌های اینولوت و یا سیکلوئید می‌باشند.

## منحنی سیکلوئید:

منحنی سیکلوئید از غلطیدن یک دایره روی دایره دیگر حاصل می‌گردد. قسمتی از این منحنی فرم دندانه چرخ دنده‌های سیکلوئیدی را تشکیل می‌دهد.



چرخ دنده‌های سیکلوئیدی دقیق‌تر کار کرده و در مقابل تغییرات فاصله محوری حساس می‌باشند و از آنها در مکانیک ظریف و ساعت‌سازی استفاده می‌شود.




چرخ دنده سیکلوئیدی


در چرخ دنده‌های سیکلوئیدی نقاط تماس دندانه‌ها روی خط مستقیمی قرار نمی‌گیرد و خط درگیری را دو کمان بوجود می‌آورند. ساخت این چرخ دنده‌ها مشکل بوده و گران تمام می‌شوند.

### منحنی اینولوت:


در ماشین‌سازی معمولاً از چرخ دنده‌های اینولوت استفاده می‌کنند. فرم دندانه چرخ دنده‌های اینولوتی از غلطیدن یک خط مستقیم روی دایره اصلی بوجود می‌آید.



از بهم پیوستن نقاط تماس سطوح دندانه‌های دو زوج دنده، خطی حاصل می‌شود که آن را **خط درگیری** نامند. این خط درگیری همان خط عمود بر پروفیل دندانه‌ها بوده و با خط مماس بر نقطه تماس قطرهای تقسیم زاویه حاده‌ای بنام زاویه درگیری (زاویه فشار) را بوجود می‌آورد. مقدار این زاویه در چرخ دنده‌هایی که پروفیل دندانه‌های آنها از منحنی اینولوت تبعیت می‌کنند معمولاً 20 درجه است.



نکته: چرخ دنده‌های اینولوتی درگیر با هم علاوه بر داشتن مدول‌های مساوی بایستی دارای زاویه فشار برابری نیز باشند.



چرخ دنده اینولوتی

**توجه:** چرخ دنده‌های اینولوتی در مقابل تغییر جزئی فاصله بین دو محور حساس نمی‌باشند. پای دندانه این چرخ دنده‌ها نسبت به چرخ دنده‌های سیکلوئیدی قوی‌تر بوده و استحکام آن‌ها در مقابل برش زیاد می‌باشد.




### انواع چرخ دنده‌ها:


نوع چرخ دندانه مورد استفاده در یک دستگاه به نحوه قرار گرفتن محورها، مقدار قدرت قابل انتقال و شرایط کار بستگی دارد. انواع چرخ دنده‌ها به شرط زیر می‌باشند:

#### ۱- چرخ دنده‌های پیشانی:


برای انتقال قدرت بین محوره‌های موازی از چرخ دنده‌های پیشانی استفاده می‌شود. دندانه‌های چرخ دنده‌های پیشانی بر حسب قدرت انتقالی و کیفیت کار بصورت‌های ساده، مارپیچ (دندانه کج) و جناغی طراحی می‌شوند.



چرخ دنده ساده



چرخ دنده مارپیچ




چرخ دنده جناغی

#### الف) چرخ دنده‌های ساده:

برای انتقال قدرت کم ما بین دو محور موازی از چرخ دندانه ساده استفاده می‌شود.


#### خصوصیات چرخ دندانه ساده:

- ۱) در هر لحظه یک دندانه از هر چرخ دنده با یک دندانه از چرخ دنده دیگر درگیری دارد بنابراین برای انتقال قدرت زیاد مناسب نیست.
- ۲) درگیری دندانه‌ها ناگهانی بوده و همراه با سر و صدا و اصطکاک و استهلاک زیاد است.
- ۳) فقط توانایی انتقال نیروهای شعاعی را داشته و از انتقال نیروهای محوری ناتوان است.
- ۴) این چرخ دندانه اگر روی محور ثابت باشد، با چرخ دندانه دیگر درگیری دائم داشته و امکان جدا شدن ندارد و اگر روی محورش به طور هزار خاری حرکت کند نسبت به محور لغزنده بوده و امکان جدا شدن و درگیری پیدا می‌کند.
- ۵) نداشتن حرکت خلاص دورانی نسبت به محور و درگیری دائم با آن (هم به صورت ثابت و هم به صورت هزار خاری) و نداشتن لغزش نسبت به محور.



#### ب) چرخ دنده‌های مارپیچی (دندانه کج):

از چرخ دنده‌های مارپیچی برای انتقال قدرت ما بین محوره‌های موازی و نزدیک به هم استفاده می‌شود. در این چرخ دندانه، دندانه‌ها تحت زاویه نسبت به محور چرخ دنده تراشیده می‌شوند. در دو چرخ دنده مارپیچ که با هم درگیر هستند اندازه زاویه دندانه‌ها با یکدیگر برابر و قرینه هستند.




#### خصوصیات چرخ دنده مارپیچ:

- ۱) در چرخ دنده‌های مارپیچی بعلا آن که امتداد دندانه‌ها نسبت به محور مایل است خط درگیری دندانه‌ها مستقیم نبوده و در یک لحظه بیش از یک دندانه از هر چرخ دنده‌ای با چرخ دنده دیگر درگیری داشته و لذا ظرفیت انتقال قدرت در آن‌ها زیاد است.
- ۲) درگیری دندانه‌ها با یکدیگر تدریجی و ملایم بوده و لذا در هنگام کار دندانه‌ها بی‌سر و صدا و با استهلاک کم قدرت را انتقال می‌دهند.

نکته: وقتی دندانه‌های چرخ دنده‌ای، مارپیچ طراحی شوند، در هنگام کار به علت زاویه‌دار بودن دندانه‌ها نیروی محوری تولید می‌شود که برای جذب آن نیاز به یاتاقان‌های کف گرد مناسب است.

### ج) چرخ دنده‌های جناغی:


هرگاه مقدار نیروی محوری زیاد باشد از چرخ دندانه جناغی استفاده می‌شود. چرخ دندانه جناغی مانند چرخ دندانه مارپیچی است با این تفاوت که دو طرفه دنده شده است و در اثر جناغی بودن دندانه‌ها نیروی محوری قرینه در محور ایجاد شده و یکدیگر را خنثی می‌کنند و نیاز به نصب یاتاقان کف گرد در محور نمی‌باشد. چرخ دنده‌ها جناغی در جعبه دنده‌های پر قدرت کاربرد دارند.



چرخ دنده جناغی

### ۲- چرخ دنده‌های مخروطی

چرخ دنده‌های مخروطی برای انتقال قدرت و حرکت در محورهای متقاطع بکار می‌روند. در این چرخ دنده‌ها زاویه بین دو محور معمولاً ۹۰ درجه می‌باشد.




در چرخ دنده‌های مخروطی تماس دندانه‌ها روی مخروط‌های متوسط دو چرخ دنده انجام گرفته و عمل انتقال در اثر غلتیدن دندانه‌ها روی یکدیگر انجام می‌گیرد. رئوس مخروط‌های متوسط دو چرخ دنده بایستی در نقطه‌ای مانند S (محل تلاقی دو محور) قرار گیرند. در غیر این صورت انتقال حرکت بصورت نقطه‌ای انجام می‌شود که نتیجه آن خوردگی سریع لبه دندانه‌های چرخ دنده کوچک خواهد بود. به همین دلیل است که مونتاز آن‌ها به دقت زیادی نیاز داشته و در هنگام مونتاز لازم است که محل یاتاقان بندی آن‌ها از نظر فاصله و زاویه محوری دقیقاً کنترل شوند.

پروفیل دندانه‌های چرخ دنده‌های مخروطی به طرف رأس مشترک کوچکتر می‌شوند، لذا مدول آن‌ها در طول دندانه متغیر بوده و تولید آن‌ها مشکل‌تر می‌باشد.

لازم به تذکر است که در هر زوج چرخ دنده‌های مخروطی معمولاً چرخ دنده کوچک **محرك** می‌باشد.


چرخ دنده‌های مخروطی را با دندانه‌های مستقیم و یا مارپیچ می‌سازند. در مواردی که انتقال نیروی زیادی مورد نظر بوده و لازم باشد چرخ دنده‌ها آرامتر و بدون سر و صدا کار کنند از چرخ دنده‌های مخروطی مارپیچی استفاده می‌کنند چون در این نوع چرخ دنده‌ها حداقل دو دندانه بطور همزمان درگیر بوده و عمل درگیری به تدریج انجام می‌شود.



چرخ دنده مخروطی با دندانه مستقیم


چرخ دنده مخروطی با دندانه مارپیچ

\* در دیفرانسیل خودروها برای پایین بردن نقطه ثقل خودرو (موتور و جعبه دنده) از چرخ دنده‌های مخروطی با دندانه‌های مارپیچ (هیپوئید) استفاده می‌شود. در اینجا برای آن که چرخ دنده فضای داخلی کمتری را اشغال نماید محور چرخ دنده کوچک (پینیون) در حدود  $\frac{1}{8}$  قطر دایره تقسیم چرخ دنده بزرگتر (کرانویل) در سطح پایین تری قرار داده شده است. در این حالت محورها بر همدیگر عمود بوده ولی همدیگر را قطع نمی‌کنند. در چرخ دنده‌های هیپوئید نیروی زیادی بین دندانه‌ها تبادل می‌شود و لذا روغن مخصوص هیپوئید در آن به کار می‌برند تا استهلاک دندانه‌ها کاهش یابد.




### ۳- چرخ دنده‌های شانه‌ای

از سیستم چرخ دنده شانه‌ای جهت تبدیل حرکت دورانی به مستقیمی (خطی) استفاده می‌شود.



### ۴- چرخ دنده‌های مارپیچی:

چرخ دنده‌های مارپیچی برای انتقال حرکت و گشتاور در محورهای متنافر (معمولاً با زاویه محوری 90 درجه) بکار می‌روند. از این چرخ دنده‌ها فقط می‌توان در انتقال نیروهای کم استفاده کرد زیرا تماس دندانه‌های آن‌ها با یکدیگر بصورت نقطه‌ای است. راندمان این چرخ دنده‌ها مناسب نیست و بهمین دلیل کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعلاوه بار متمرکز زیاد بر روی دندانه‌ها، محل تماس کوچک، سرعت لغزش زیاد و فشار تماس بالا موجب ساییدگی سریع دندانه‌های چرخ دنده می‌گردد. چرخ دنده‌های مارپیچی در انتقال نیروهای کم، نسبت انتقال کم ( $i = 5:1$ ) و تعداد دورهای متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع چرخ دنده‌ها در وسایل تنظیم کننده حرکت مانند میل بادامک، محور دلكو و میله کیلومتر شمار و هم چنین مکانیک ظریف بکار می‌روند.




### ۵- پیچ و چرخ دنده حلزونی:


از حلزون و چرخ حلزون (مانند چرخ دنده‌های مارپیچی) برای انتقال گشتاور و حرکت در محورهای متنافر با زاویه محوری 90 درجه استفاده می‌گردد. با این تفاوت که در این سیستم امکان انتقال حرکت با نسبت‌های زیاد نیز امکان پذیر می‌باشد.

در این سیستم معمولاً پیچ حلزون محرک و چرخ حلزون متحرک می‌باشد و مناسب تقلیل دور بوده و از نظر انتقال قدرت نیز دارای راندمان خوبی است.


از محاسن این سیستم می‌توان یک طرفه بودن حرکت از پیچ حلزون به چرخ حلزون را نام برد که در مواردی مانند جرثقیل‌ها و آسانسورها و ..... کاربرد دارند. از دیگر مزایای این سیستم می‌توان آرام کار کردن آن‌ها و خفه کردن ارتعاشات را نام برد.



\* یکی از معایب سیستم پیچ و چرخدنده حلزونی تولید نیروی محوری زیاد می‌باشد که باید با یاتاقان‌های مناسب خنثی گردد.



دستگاه مجهز به حلزون و چرخ حلزون





نیروها در حلزون و چرخ حلزون

### تغییرات عده دوران به کمک چرخ دنده‌ها:

به کمک چرخ دنده‌ها می‌توان علاوه بر انتقال حرکت، در مقدار تعداد دوران نیز تغییر بوجود آورد. دستگاههایی که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند را می‌توان برحسب تعداد و ترتیب قرار گرفتن چرخ دنده‌هایی که در آنها بکار رفته‌اند، بشرح زیر تقسیم‌بندی نمود:


#### (۱) انتقال حرکت با دو چرخ دنده (ساده):

در این حالت هر یک از چرخ دنده‌ها روی یکی از محورهای محرک و متحرک سوار شده و حرکت را منتقل می‌کند. در اینصورت نسبت انتقال حرکت (ضریب تبدیل) متناسب با قطر درگیری آنها (قطر دایره تقسیم  $d_o$ ) بوده و بصورت زیر محاسبه می‌شود:



$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{d_{o2}}{d_{o1}} = \frac{\omega_1}{\omega_2}$$


در رابطه مذکور  $n$  تعداد دوران چرخ دنده،  $Z$  تعداد دندانه،  $d_o$  قطر دایره گام و  $\omega$  سرعت زاویه‌ای بوده و اندیس‌های (I) چرخ دنده محرک و (II) چرخ دنده متحرک را مشخص می‌سازند.



در مواردی که فاصله بین دو محور زیاد بوده و یا لازم باشد که جهت گردش محور متحرک تغییر یابد می‌توان از یک یا چند چرخ دنده واسطه استفاده کرد. بدیهی است که چرخ دنده واسطه نباید با محور خود درگیر باشد و بایستی به صورت هرزگرد عمل کند. لازم به توضیح است که تعداد دندانه‌های چرخ دنده واسطه و همچنین تعداد دوران آن، تأثیری در نسبت انتقال حرکت ندارد.

#### (۲) انتقال حرکت بصورت دابل - مرکب:

در مواردی که نسبت انتقال حرکت بزرگ بوده و صرفه‌جویی در مکان قرارگیری چرخ دنده‌ها نیز مورد نظر باشد، می‌توان با استفاده از چند زوج چرخ دنده حرکت را منتقل نمود. نسبت انتقالی که در این حالت بوجود می‌آید نسبت مرکب نامیده می‌شود (و اگر تعداد 4 چرخ دنده داشته باشیم به آن نسبت دابل نیز می‌گوئیم) و مقدار آن از رابطه زیر محاسبه می‌شود:




$$i = \frac{n_A}{n_E} = \frac{Z_2 \times Z_4 \times \dots}{Z_1 \times Z_3 \times \dots} \rightarrow \begin{cases} n_A = \text{تعداد دوران ورودی سیستم} \\ n_E = \text{تعداد دوران خروجی سیستم} \end{cases}$$

### تغییرات عده دوران به کمک چرخ دنده‌ها بصورت پله‌ای:


در مواردی که تعداد دورانهای متعددی در روی محور متحرک نیاز باشد از جعبه دنده‌هایی که نسبت‌های مختلفی را بوجود می‌آورند، استفاده می‌شود. در این دستگاهها تنظیم عده دوران قابل انتخاب، سریع تر و مطمئن تر انجام شده و این عمل با استفاده از اهرم‌هایی انجام می‌گیرد که چرخ دنده‌ها را از درگیری خارج کرده و یا محل درگیری آنها را برای تأمین نسبت لازم، تغییر می‌دهند.

از آنجائیکه تغییرات عده دوران در این نوع دستگاههای انتقال حرکت، پله‌ای بوده و مجموعه آن در داخل محفظه‌ای بنام «جعبه دنده» قرار دارد آنها را **جعبه دنده‌های پله‌ای** نیز می‌نامند که بر حسب نوع اهرم‌بندی و ترتیب انتقال حرکت از چرخ دنده‌ها به محورها و یا بالعکس ممکن است که دارای مکانیزم‌های گوناگونی باشند:

#### الف) تغییر عده دوران به کمک چرخ دنده‌های لغزان:




در این نوع جعبه دنده‌ها در روی یکی از محورها دو یا سه چرخ دنده قرار گرفته‌اند که می‌توان آنها را به کمک یک اهرم، در حالات گوناگونی با چرخ دنده‌های نصب شده بر روی محور دیگر درگیر نمود. با توجه به متفاوت بودن تعداد دنده‌ها چرخ دنده‌هایی که در هر مرحله با هم درگیر می‌شوند می‌توان نسبت‌های مختلفی را بدست آورد. بدیهی است که عده دورانهای قابل انتخاب، متناسب با تعداد زوج چرخ دنده‌های موجود در جعبه دنده خواهد بود بعنوان مثال اگر از سه زوج چرخ دنده استفاده شده باشد امکان انتخاب 3 عده دوران وجود داشته و از ترکیب دو سری از آنها می‌توان به 9 و هم چنین از ترکیب سه سری می‌توان به 27 دور مختلف نیز رسید.




بایستی توجه داشت که در این جعبه دنده‌ها تعویض دور در حالت سکون چرخ دنده‌ها انجام می‌گیرد.

#### ب) تغییر عده دوران به کمک کلاچ:




در این وسایل چرخ دنده‌های سوار شده روی محور محرك، لغزان نبوده و به آن متصل می‌باشند. در عوض چرخ دنده‌های سوار شده روی محور متحرك به محور متصل نبوده و بطور هرزگرد در حال گردش می‌باشند. در فضای بین دو چرخ دنده متحرك کلاچی نصب شده است که با محور از طریق خاری درگیر بوده و در امتداد آن نیز قابل حرکت می‌باشد. با حرکت کشویی کلاچ و درگیری آن با هر یک از نیمه‌های نصب شده بر روی چرخ دنده‌های متحرك، می‌توان تعداد دوران معینی را از طریق کلاچ به محور متحرك منتقل نمود.

#### ج) تغییر عده دوران به کمک خار کشویی:



جعبه دنده‌های مجهز به خار کشویی از دو گروه چرخ دنده که با داشتن تعداد دنده‌های متفاوت، فاصله محوری ثابتی دارند تشکیل شده‌اند. گروهی که روی محور محرك سوار شده‌اند به محور خود متصل بوده و به همراه آن دوران می‌کنند ولی گروه دیگر چرخ دنده‌ها که در روی محور متحرك قرار گرفته‌اند با وجود درگیری آنها با تمام چرخ دنده‌های محور محرك با محور خود درگیر نبوده و فقط می‌توانند از طریق یک خار که بصورت کشویی در داخل محور متحرك قابل حرکت می‌باشد، حرکت خود را به آن منتقل نمایند.

از آنجائیکه پهنای خار فقط به اندازه پهنای یکی از چرخ‌دنده‌ها در نظر گرفته شده است، فقط چرخ‌دندانه درگیر با خار، حرکت را به محور متحرک منتقل کرده و بقیه آنها بصورت هرزگرد در حال گردش می‌باشند.




برای آنکه خار کشویی این دستگاهها براحتی با چرخ‌دندانه‌ها درگیر شود، لازم است که زیر آن فنری تعبیه شده و برای جلوگیری از حرکت غیرضروری آن از واشرهایی که در بین چرخ‌دنده‌های محور متحرک قرار می‌گیرند استفاده گردد. این واشرها بدلیل نداشتن جای خار، از حرکت طولی خار کشویی جلوگیری می‌نمایند.

از این جعبه دنده‌ها در مواردی که مقدار نیرو و تعداد دوران کم باشد، استفاده می‌کنند. از مزایای این جعبه دنده‌ها نیاز به فضای کم و امکان تغییر تعداد دوران در حین حرکت را می‌توان نام برد.

#### د) تغییر عده دوران بوسیله دستگاه نورتن:

در روی محور محرک این دستگاهها چرخ‌دنده‌ای سوار شده است که در طول آن قابل حرکت بوده و می‌تواند حرکت محور را از طریق خاری دریافت نماید. بهمراه این چرخ‌دنده اهرم نوسان‌کننده‌ای وجود دارد که از طریق چرخ‌دنده واسطه‌ای و به کمک آن می‌توان حرکت را به یکی از چرخ‌دنده‌های مختلف القطری که در روی محور متحرک وجود دارند منتقل نموده و بدین ترتیب عده دوران‌های مختلفی را در محور متحرک پدید آورد.

برای آن که اهرم نوسان‌کننده در هر یک از حالات درگیری وضعیت خود را حفظ کند، در انتهای آن سوزنی تعبیه شده است که با قراردادن آن در سوراخ مربوطه، می‌توان وضعیت درگیری را تثبیت نمود.



از این دستگاهها در مواردی که عده دوران و نیروی انتقالی کم بوده و در یک فضای کم تعداد دورهای زیادی مورد نظر باشد، استفاده می‌نمایند.

#### کج مثال ۱ - کدام یک از سیستم‌های زیر تغییر دور پله‌ای ایجاد نمی‌کنند؟

- (۱) چرخ‌دنده لغزان  
(۲) جعبه‌دنده نورتن  
(۳) پولک‌های قابل تنظیم PIV  
(۴) جعبه دنده‌های مجهز به خار کشویی

پاسخ: گزینه «۳»

#### جنس چرخ‌دنده‌ها:

چرخ‌دنده‌ها از مواد مختلفی مانند چدن خاکستری و آلیاژی، فولادهای (ریختگی آلیاژی و ساختمانی)، برنج، برنز و مواد مصنوعی تهیه می‌شوند. چرخ‌دنده‌هایی که نیروی کمی را منتقل می‌کنند از جنس چدن، فولاد ریختگی و یا فولادهای ساختمانی (St50 یا St60) ساخته می‌شوند. چرخ‌دنده‌هایی که نیروی زیادی را انتقال می‌دهند از جنس فولادهای قابل سخت کاری سطحی، چدن خاکستری و یا مواد مصنوعی تهیه می‌شوند. بالا بردن کیفیت سطح دندانه‌ها و هم چنین روغن کاری مناسب آن‌ها باعث می‌شود که چرخ‌دنده با کمترین سر و صدا عمل انتقال را انجام دهد.

\* سخت کاری سطح دندانه‌ها مقاومت آنها را در مقابل سایش افزایش می‌دهد.



**روغن کاری چرخ دنده‌ها:**

چرخ دنده‌ها در شرایط مختلفی کار می‌کنند و به همین دلیل روش‌های روانکاری آن‌ها نیز متفاوت خواهد بود. در چرخ دنده‌های غیر محصور (روباز) ماده روانکاری با روغن دان یا روغن چکان یا بصورت بارشی به داخل چرخ دنده‌ها زده می‌شوند. اگر چرخ دنده‌ها با آب یا اسید در تماس باشند، باید از یک نوع ماده روانکاری چسبناک (چسبنده به فلز) استفاده گردد. زمانی که چرخ دنده‌ها در یک محفظه بسته کار می‌کنند معمولاً چرخ دنده بزرگتر در داخل روغن فرو رفته و روغن را به سطوح دندانه‌ها می‌رساند. هنگامی که فشار تماس خیلی زیاد است از مواد روانکاری پر فشار استفاده می‌کنند، بدین وسیله از گسیخته شدن ماده روانکاری و در نتیجه از بوجود آمدن تماس فلزی میان قطعات جلوگیری بعمل می‌آید.

سیستم انتقال قدرت چرخدنده‌ای		
<p><b>انتقال حرکت ساده</b></p>	<p><b>نسبت انتقال</b></p> $n_1 \cdot z_1 = n_2 \cdot z_2$ $i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{n_1}{n_2}$	<p><math>z_1, z_3, z_5 \dots</math> قطر } پولی محرک  <math>n_1, n_3, n_5 \dots</math> دور }  <math>z_2, z_4, z_6 \dots</math> قطر } پولی متحرک  <math>n_2, n_4, n_6 \dots</math> دور }  <math>n_a</math> دور اولین چرخدنده  <math>n_e</math> دور آخرین چرخدنده  <math>i</math> نسبت انتقال کل  <math>i_1, i_2, i_3 \dots</math> (جزء) نسبت انتقال تکی</p>
<p><b>انتقال حرکت مرکب</b></p>	<p><b>نسبت انتقال کل</b></p> $i = \frac{n_a}{n_e} = \frac{z_2 \cdot z_4 \cdot z_6 \dots}{z_1 \cdot z_3 \cdot z_5 \dots}$ $i = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \dots$	
سیستم انتقال قدرت چرخ حلزونی		
	<p><math>z_1</math> تعداد راه (نخ) حلزون  <math>n_1</math> دور حلزون  <math>z_2</math> تعداد دندانه چرخ حلزون  <math>n_2</math> دور چرخ حلزون  <math>i</math> نسبت انتقال</p>	$n_1 \cdot z_1 = n_2 \cdot z_2$ $i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{n_1}{n_2}$

که مثال ۲ - کدامیک از مطالب زیر دربارهٔ جعبه دنده با چرخدنده‌های دندانه مایل درست است؟

- ۱) نسبت به جعبه دنده‌های دنده مستقیم سر و صدای کمتری داشته و نرمتر می‌باشند.
- ۲) نسبت انتقال به زاویهٔ دندانه‌ها بستگی دارد.
- ۳) اگر چرخدنده بزرگتر متحرک باشد، چرخدنده کوچکتر امکان دارد گیر کند.
- ۴) محور چرخدنده‌ها در یک نقطه همدیگر را قطع می‌کنند.

پاسخ: گزینه «۱»

که مثال ۳ - خصوصیات «درگیری یک دندانه از هر چرخ دنده، درگیری ناگهانی، جذب نیروهای شعاعی و نداشتن حرکت

خلاص دورانی نسبت به محور» مربوط به کدام نوع چرخ دندانه است؟

- ۱) پیشانی ساده      ۲) جناغی      ۳) مخروطی      ۴) پیشانی مارپیچی

پاسخ: گزینه «۱»

کله مثال ۴ - «ضریب تبدیل» در چرخ دنده‌ها از کدام یک از روابط زیر محاسبه می‌شود؟

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_1}{z_2} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{do_1}{do_2} \quad (۲)$$

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{do_2}{do_1} \quad (۱)$$

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_1}{z_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{do_1}{do_2} \quad (۴)$$

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{do_1}{do_2} \quad (۳)$$

پاسخ: گزینه «۱» هرگاه  $n$  تعداد دوران،  $Z$  تعداد دندانه چرخ دنده،  $\omega$  سرعت زاویه‌ای و  $do$  قطر دایره گام چرخ دنده باشد چنانچه چرخ دنده محرک (I) و چرخ دنده متحرک (II) در نظر گرفته شود، در اینصورت نسبت انتقال حرکت در چرخ دنده‌ها (ضریب تبدیل)

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{do_2}{do_1} = \frac{\omega_1}{\omega_2}$$

برابرست با:

کله مثال ۵ - «بلبرینگ‌های کف گرد» در جعبه دنده‌هایی که چرخ دنده‌های مارپیچ دارند، چه وظیفه‌ای دارند؟

(۱) جذب نیروهای شعاعی (۲) درگیری تدریجی (۳) جذب نیروهای محوری (۴) درگیری و خلاص کردن دنده‌ها


پاسخ: گزینه «۳» زاویه دار بودن دندانه‌های چرخ دنده‌های مارپیچی باعث ایجاد نیروی محوری بر محور چرخ دنده‌ها می‌گردد که برای جذب (خنثی کردن) نیروهای محوری، یاتاقان کف گرد مناسب بکار می‌رود.

کله مثال ۶ - چرخ دنده‌های مخروطی جهت انتقال حرکت ما بین محورهای ..... بکار می‌روند.

(۱) موازی (۲) متقاطع (۳) دور از هم (۴) متناظر


پاسخ: گزینه «۲» جهت انتقال قدرت و حرکت ما بین محورهای متقاطع (و معمولاً متعامد) از چرخ دنده‌های مخروطی استفاده می‌شود.

کله مثال ۷ - جهت چرخش در کدام یک از چرخ دنده‌های زیر صحیح است؟



پاسخ: گزینه «۲»

کله مثال ۸ - معایب سیستم انتقال قدرت شکل a نسبت به سیستم انتقال قدرت شکل b چیست؟



(۱) سر و صدای آن بیشتر است.

(۲) در توان مساوی لازم است که از چرخ دنده بشقابی با قطر بزرگتر استفاده کرد.

(۳) در ابعاد کوچکتر نیروی کمتری انتقال داده می‌شود.

(۴) باید از روغن مخصوص جعبه دنده استفاده کرد.

پاسخ: گزینه «۴»



## فصل پنجم


### اجزای خصوصی

## SPRING

## فنر

فنرها عامل وارد کننده نیرو یا گشتاور در قطعات مکانیکی بوده و در آنها یک اتصال الاستیکی را بوجود می آورند. بعلاوه فنرها وظیفه خنثی کردن ارتعاشات، ضربه ها و نوسانات در وسایل نقلیه و هم چنین وظیفه جذب انرژی در محرک دستگاهها را به عهده دارند. بعبارت دیگر فنرها اجزایی از ماشین هستند که در اثر نیروی وارد شده، ضمن تغییر شکل یافتن، انرژی مکانیکی زیادی را بصورت انرژی پتانسیل ذخیره می کنند و همین انرژی جذب شده باعث برگشت بحالت اولیه آنها می گردد که ممکن است از آن برای انجام کار (مانند فنر ساعت) و یا کنترل حرکت (مانند کلاچ) و یا گرفتن ضربه (مانند فنر اتومبیل) استفاده کرد.

فنرها را می توان بر حسب نوع نیرویی که به آنها وارد می شود به فنرهای فشاری، کششی، خمشی و پیچشی تقسیم بندی نمود.



$c =$  مارپیچی استوانه ای با مقطع مستطیلی

$b =$  فشاری مارپیچی

$a =$  کششی (انبساطی) مارپیچی

$e =$  مارپیچی مخروطی با مقطع مستطیلی

$d =$  مارپیچی مخروطی با مقطع گرد

$i =$  حلزونی پیچشی

$h =$  پیچشی مارپیچی

$g =$  بلوکی پیچشی

$f =$  میله ای پیچشی

$m =$  بلوکی فشاری

$l =$  حلقه ای فشاری

$k =$  برگه خمشی

$j =$  صفحه ای فشاری (بل ویل)

« انواع فنرها »

### بهر مثال ۱- وظیفه اصلی فنر در دستگاههای مختلف کدام است؟


- (۱) تقویت سیستم‌های تولیدکننده قدرت و انرژی  
 (۲) کاهش مقاومت دستگاهها  
 (۳) افزایش نیرو در دستگاهها  
 (۴) ذخیره انرژی و باز پس دادن آن در موقع نیاز
- ✓ پاسخ: گزینه «۴» فنر برای ذخیره‌سازی انرژی و باز پس دادن آن در موقع نیاز و نیز برای ضربه پذیری و ایجاد نرمش در دستگاهها بکار می‌رود.

### بهر مثال ۲- کدام یک از فنرهای زیر در گروه فنرهای خشی قرار دارد؟

- (۱) فشاری مارپیچی      (۲) کششی مارپیچی      (۳) حلزونی پیچشی      (۴) مارپیچی مخروطی
- ✓ پاسخ: گزینه «۳» فنرهای خشی عبارتند از: فنرهای «پیچشی مارپیچی، حلزونی پیچشی، صفحه‌ای فشاری و برگه‌ی خمشی»

### فنرهای کششی مارپیچی:


این فنرها را از پیچاندن مفتول فنی به دور استوانه‌ای بوجود می‌آورند. گام حلقه‌های این نوع فنرها برابر با قطر مفتول آنها می‌باشد بنابراین بین حلقه‌های آنها در حالت بدون بار فاصله‌ای وجود نخواهد داشت. حلقه‌های این فنرها با اعمال نیروی کششی از هم باز شده و انرژی را در خود ذخیره می‌سازند و پس از حذف نیرو بحالت اولیه خود باز می‌گردند. در فنرهای کششی مارپیچی نسبت نیرو وارده به مقدار باز شدن فنر مقدار ثابتی است.



فنرهای کششی در نیروسنج‌ها و نگهدارنده ورق در گیوتین‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

### فنرهای فشاری مارپیچی:

این فنرها از پیچاندن مفتول فنی با مقطع گرد (و یا مقطع چهارگوش) به دور استوانه‌ای ایجاد می‌شوند. گام این فنرها را به گونه‌ای در نظر می‌گیرند که بین حلقه‌ها فاصله‌ای وجود داشته باشد. حلقه‌های فنرهای فشاری وقتی زیر بار قرار می‌گیرند به‌همدیگر نزدیک شده و طول فنر کوتاه می‌گردد در این حال فنر انرژی را در خود ذخیره می‌کند لازم به تذکر است که نسبت نیروی وارده به مقدار جمع شدن فنر مقدار ثابتی است که بنام ضریب فنر (C) معروف است.




- فنرهای فشاری در بیرون انداز قالب، کمک فنر اتومبیل، صفحه کلاچ‌ها، سوپاپ اطمینان، مخازن تحت فشار و ..... بکار می‌روند.




### فنرهای فشاری مخروطی:

فنرهای فشاری مخروطی اثر ضربه‌گیری فراوانی دارند و در هنگام جمع شدن فضای کمی را اشغال می‌کنند.



### فنرهای صفحه‌ای فشاری (بشقابی):

فنرهای بشقابی در امتداد محور تحت تأثیر نیرو قرار می‌گیرند و در مقایسه با فنرهای فشاری مارپیچی نیروی بیشتری را تحمل کرده و به تغییر مکان کمتری نیاز دارند، هم چنین فضای کمتری را نیز اشغال می‌کنند. با ترکیب تعدادی از فنرهای بشقابی می‌توان نیروی لازم را ذخیره و تغییر مکان مورد نظر را بدست آورد. دیاگرام زیر نشان می‌دهد که اگر تعدادی از آن‌ها به طور موافق روی هم قرار گیرند تغییر مکان ثابت و نیروی آن‌ها با هم جمع می‌شود و در صورتی که تعدادی از آن‌ها مخالف هم روی یکدیگر قرار گیرند مقدار نیرو ثابت و تغییر مکان آن‌ها با هم جمع می‌گردد و با ترکیب آن‌ها بحالت موافق و مخالف، هم مقدار نیرو و هم مقدار تغییر مکان افزایش خواهد یافت.




فنرهای بشقابی در قالب‌سازی، صنایع اتومبیل، سختی سنج‌ها و ..... مورد استفاده دارند.

### فنرهای پیچشی:

این نوع فنرها نیروی پیچشی را در خود ذخیره کرده و در موقع لزوم به قطعه دیگری منتقل می‌نمایند. از پر مصرف‌ترین فنرهای پیچشی، فنر پیچشی استوانه‌ای و فنر پیچشی حلزونی را می‌توان نام برد.

### فنرهای پیچشی استوانه‌ای (پیچشی مارپیچی):


از پیچاندن مفتول فنری به دور استوانه‌ای بوجود می‌آیند. در قسمت ابتدا و انتهای این گونه فنرها به منظور استقرارشان در محل مورد نظر طول اضافی پیش‌بینی شده است. در حالت زیر بار هر چه زاویه طی شده توسط بازوی محرک بیشتر باشد، انرژی بیشتری در فنر ذخیره شده و در نتیجه گشتاور بیشتری را می‌تواند منتقل نماید. از این گونه فنرها در گیره لباس، درب بخاری، درب داشبورت اتومبیل‌ها و ... استفاده شده است.




فنر پیچشی استوانه‌ای

### فنرهای حلزونی پیچشی:

در این نوع فنرها یکی از سرهای فنر ثابت است و سر دیگر آن حول یک محور پیچیده شده است. فنر، بار را بوسیله میله‌ای که در وسط قرار گرفته و ابتدای فنر به آن متصل است در خود ذخیره کرده، جمع می‌شود در حالیکه در موقع پس دادن کار، فنر به تدریج باز می‌شود. از فنرهای حلزونی پیچشی بعنوان محرک در ساعت‌ها، اسباب بازی‌ها، جاروبرقی و به منظور برگرداندن میله‌های لمس‌کننده در وسایل اندازه‌گیری (مانند ساعت اندازه‌گیری) و همچنین زبانه قفل‌ها به محل خود استفاده می‌گردد.




فنر حلزونی پیچشی



مثالی از مورد مصرف فنر پیچشی حلزونی



### فنرهای حرارتی (ترموستاتیک):

در این نوع فنرها اختلاف درجه حرارت سبب تغییر طول فنر می‌شود و چون یک انتهای آن ثابت است، تغییر طول با گردش محور همراه می‌باشد، این فنرها از موادی با ضریب انبساط زیاد ساخته شده‌اند تا حساسیت فنر را افزایش دهند.



### فنرهای خمشی:

فنرهای خمشی از تسمه‌های فنری ساخته شده‌اند و به عنوان فنرهای اتصال دهنده در کنتاکت‌ها و به عنوان ضربه‌گیر در وسایل نقلیه و به عنوان مرتعش‌کننده در زنگ اخبارها مورد استفاده قرار می‌گیرند. از ترکیب چند فنر خمشی، فنرهای شمش مطبق (فنرهای شاخه‌ای خمشی چند لایه) بوجود می‌آیند که در وسایل نقلیه بکار می‌روند.



کجه مثال ۳ - برای جذب ضربه کدام یک از فنرهای زیر مناسب است؟

- (۱) کششی مارپیچی (۲) فشاری مخروطی (۳) پیچشی مارپیچی (۴) حلزونی پیچشی

پاسخ: گزینه «۲» فنرهای فشاری مخروطی اثر ضربه‌گیری فراوانی دارند.

کجه مثال ۴ - یک فنر فشاری مارپیچی را از چه خصوصیتی می‌توان تشخیص داد؟

- (۱) حلقه‌های باز و تکیه‌گاههای صاف (۲) حلقه‌های بسته و تکیه‌گاههای فلاپدار  
(۳) حلقه‌های بسته و تکیه‌گاههای صاف (۴) حلقه‌های باز و تکیه‌گاههای فلاپدار

پاسخ: گزینه «۱» گام فنرهای فشاری مارپیچی را به گونه‌ای در نظر می‌گیرند که بین حلقه‌ها فاصله وجود داشته باشد هم چنین حلقه آخر را به وسیله سنگ سنباده صاف می‌کنند تا هنگام تکیه فنر محور آن عمود بر تکیه‌گاه قرار گیرد.

کله مثال ۵ - زیر نویس کدام فنر نادرست است؟



(۴) فنر حلزونی



(۳) فنر خمشی



(۲) فنر فشاری



(۱) فنر کششی

پاسخ: گزینه «۳» شکل گزینه (۳) مربوط به فنر فشاری مخروطی می باشد.

### جنس فنرها:

برای تولید فنرها از موادی استفاده می شود که دارای خاصیت الاستیسیته باشند. این مواد بایستی محکم، سخت و در عین حال سفت باشند. استحکام فولادهای فنر را با روش غلطک زدن، کشیدن و چکش خواری سرد بالا برده و به آنها خاصیت الاستیسیته می دهند.

موادی که معمولاً برای ساخت فنرها بکار می روند، عبارتند از: برنج و برنز، فولادهای آلیاژی (سیلیسیم منگنزدار - سیلیسیم کرم دار) و ....

### فتریت (سختی فنرها):

نسبت نیروی وارد شده به فنر به راه فنر (مقدار جمع شدن آن در فنرهای فشاری و یا مقدار باز شدن آن در فنرهای کششی) را «سختی فنر» می نامند. این نسبت معمولاً مقدار ثابتی است و بهمین دلیل به آن فتریت (سختی فنر) گفته می شود.

$$\left\{ \begin{array}{l} C : \text{ فتریت} \\ F : \text{ نیروی وارد شده فنر} \\ f : \text{ مقدار تغییر مکان فنر} \end{array} \right. \longrightarrow C = \frac{F}{f}$$

## BRAKE

## ترمز

ترمزها دستگاههایی هستند که سرعت حرکت اجسام را کم کرده یا آنها را از حرکت باز می دارند. برای این کار، انرژی جنبشی و یا پتانسیل موجود را تبدیل به انرژی حرارتی می کنند. انجام هر چه بهتر عمل ترمز، به فشار ایجاد شده در واحد سطح ترمز، ضریب اصطکاک و قابلیت ترمز برای تبدیل انرژی موجود به انرژی حرارتی بستگی دارد.

ترمزها مشابه کلاچها هستند با این تفاوت که کلاچها حرکت دورانی یک محور را به محور دیگر منتقل نموده، سرعت آنها را به یک سرعت، تبدیل می کنند در صورتی که ترمزها آنها را از حرکت باز می دارند.

### طبقه بندی ترمزها:

ترمزها بیشتر بصورت کفشکی، نواری و دیسکی ساخته می شوند و سیستم های کنترل آنها نیز مانند کلاچها به صورت مکانیکی، پنوماتیکی، هیدرولیکی و الکترومغناطیسی می باشد.

ترمزها بدلائل مختلفی بکار می روند مثلاً برای پایین آوردن جسمی، سیستم ترمز انرژی پتانسیل را به انرژی حرارتی تبدیل می کند و یا در جسمی مانند اتومبیل، انرژی جنبشی را به انرژی حرارتی تبدیل می نماید و باعث توقف آن می شود و یا جسمی مثل آسانسور را در حالت آویزان نگه می دارند.

کله مثال ۶ - در سیستم ترمز، برای پایین آوردن جسمی، انرژی موجود به چه نوع انرژی تبدیل می شود و باعث توقف می شود؟

(۱) حرارتی - پتانسیل (۲) حرارتی - جنبشی (۳) جنبشی - حرارتی (۴) پتانسیل - حرارتی

پاسخ: گزینه «۴» برای پایین آوردن جسمی، سیستم ترمز انرژی پتانسیل را به انرژی حرارتی تبدیل می کند و در اتومبیل، سیستم ترمز انرژی جنبشی را به انرژی حرارتی تبدیل می نماید و باعث توقف آن می شود.